

## SITUATION ET CONTEXTE

Garages doubles enterrés avec terrasse en béton lavée au dessus



Identification du Pb : infiltration des eaux de ruissellement par différents points situés au dessus. Ces infiltrations proviennent principalement d'une étanchéité ratée des murs et non pas du plafond (protégé par une couverture de feuille bitumée).




## Vue des garages lors de leur construction

Surface des murs = 60m<sup>2</sup> (hors plafond)



## Vue de la terrasse en béton lavée située au dessus

Zone conservée en terre pour plantation



Délimitation en lignes jaunes représentant la surface des garages