



Système de control : EUROSTAR  
Type de module : EUROSTAR OCEAN  
Module vierge : 461970281222  
Logiciel usine de l'adaptateur : 2.04

Démarrer

**F07** Défaut sur la platine de contrôle moteur (CUM)  
La platine de contrôle détecte un court circuit sur la platine de contrôle moteur. Si ce défaut est détecté en cours d'essorage final, la porte est déverrouillée au bout de 3 minutes

Causes potentielles

1. Débrancher l'appareil.
2. Vérifier les connexions entre le tachymètre et moteur (CUM), et entre le CUM et la platine de contrôle. Vérifier le moteur et faire un programme test.
3. Rebrancher l'appareil.
4. Vérifier le CUM en lançant une fonction impliquant le moteur.
5. Vérifier le tachymètre suite à une rotation.
6. Remplacer la platine CUM.

show failure tree

Retour

Fermer

Lecture réussie !