

## Notice LAG73699C

Dans certains cas, le croisillon livré pour montage sur le tambour des lave-linge Bosch/Siemens n'est pas parfaitement formé pour épouser la forme de la virole arrière de celui-ci. Il convient donc d'insérer une entretoise entre chaque extrémité du bras. Ici, un écrou a été retenu comme solution alternative.



Le service technique