

Vbm=VmaxsinwT



Vss'=vmaxsinw(T/2)



Q=it

Q=CVc

i=CdVc/dt

C=i(t3-t1)/Vcmax-Vcmin)