

# Service Kit ES7057

## UNIVERSAL MD1 LINE REPAIR KIT

4822 310 32261

### ENGLISH

**ES7057 Service Kit for the MD 1.1E, MD1.2E, MD1.0A line circuit.**  
This service kit includes all the parts that may be damaged by breakdown of the line circuit. As mutual influences caused by the failure of one part are possible, in general all parts should be exchanged.

**Warning:** The use of non Philips components may lead to impaired performance and may result in damage to your TV.

### FRANCAIS

**ES7057 Kit de réparation du circuit lignes pour châssis MD1.1E, MD1.2E, MD1.0A**  
Ce kit de réparation comprend toutes les pièces susceptibles d'être endommagées lors d'une coupure de circuit lignes. Les interactions provoquées par une pièce défectueuse étant possibles, il est conseillé de remplacer toutes les pièces.

**Attention:** L'emploi de composants de marque autre que Philips pourrait affaiblir les performances et endommager votre téléviseur.

### PORTUGUÊS

**ES7057 Kit de peças para o circuito de linha MD1.1E, MD1.2E, MD1.0A**  
Este kit de acessórios inclui todas as peças suscetíveis de serem danificadas pela avaria da fonte de circuito de linha. Visto serem possíveis influências mútuas provocadas pela avaria de uma peça, geralmente todas as peças devem ser substituídas.

**Atenção:** A não utilização de peças de originais Philips pode causar mau funcionamento e provocar estragos no seu televisor.

### SVENSKA

**ES7057 Servicekit för linjedelen i klassi MD1.1E, MD1.2E, MD1.0A**  
Denna servicekit innehåller alla delar som kan ha skadats ett avbrott i linjedelen. Ett fel på en komponent kan leda till att samtliga medleverade delar behöver bytas.

**Observera:** Använd alltid Philips originaldelar för bästa funktion och bästa kvalitet vid reparationer.

### NEDERLANDS

**ES7057 reparatieset voor het MD1.1E, MD1.2E, MD1.0A lijn circuit**  
Deze reparatieset bevat alle componenten die beschadigd kunnen worden/defect kunnen raken bij het uitvallen van het lijncircuit. Door het uitvallen van een component kunnen andere onderdelen ook beschadigd worden. Daarom is noodzakelijk alle componenten te vervangen.

**Maarschuwing:** Het gebruik van niet Philips onderdelen kan leiden tot een verminderde kwaliteit en zelfs schade aan uw TV toestel.

### ESPAÑOL

**ES7057 Juego reparación para las unidades del circuito de señal MD1.1E, MD1.2E, MD1.0A**  
Este juego de reparación contiene todas las piezas que pueden sufrir desperfectos o ser afectadas en caso de fallo de la unidad del circuito de señal. Ya que debido al fallo de un componente, se pueden averiar también otras piezas, es necesario sustituir todos los componentes.

**Advertencia:** El uso piezas no originales Philips puede afectar al buen funcionamiento e incluso causar daños a su televisor.

### DEUTSCH

**ES7057 Ersatzteilset für die MD1.1E, MD1.2E, MD1.0A Zeilenendstufe**  
Dieses Ersatzteilset enthält sämtliche Bauelemente, die bei einem Ausfall der Zeilenendstufe beschädigt werden können. Da beim Ausfall eines bestimmten Bauelements Wechselwirkungen entstehen können, sollen sämtliche Bauelemente ausgetauscht werden.

**Warnung:** Um Schäden am Fernsehgerät zu vermeiden, sollten nur Original Philips Ersatzteile verwendet werden.

### ITALIANO

**ES7057 Kit di manutenzione per circuito di linea MD1.1E, MD1.2E, MD1.0A**  
Questo Kit manutenzione comprende tutti i componenti che possono essere danneggiati da eventuali disfunzioni del circuito di linea. Poiché il guasto di un componente potrebbe il buon funzionamento anche degli altri, generalmente è consigliabile sostituire tutti i componenti.

**Attenzione:** L'uso di componenti non Philips potrebbe compromettere le prestazioni e danneggiare il vostro televisore.

Pos.	MD 1.0A		MD1.1E				MD1.2E				Description	Service code	
	MD	1.0A	21" & 25/28" BM	25/28" BLS	24" WS	28" WS	21" & 25/28" BM	25/29" SF	20" WS	24/28" WS			32" WS
2423			X	X	X	X	X	X	X	X	X	390nF 250V 10%	4822 121 40479
2423			X	X	X	X	X	X	X	X	X	470nF 250V 5%	4822 121 10507
2433			X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.5 nF 2 kV 10%	4822 126 12274
2433			X	X	X	X	X	X	X	X	X	820pF 16% 2kV	4822 123 15503
2433			X	X	X	X	X	X	X	X	X	1nF 10% 2 kV	4822 126 13449
6424			X	X	X	X	X	X	X	X	X	BYW96SC/20	4822 130 41602
6424			X	X	X	X	X	X	X	X	X	BYW96E/20	5322 130 32042
7420			X	X	X	X	X	X	X	X	X	BU2506DF	4822 130 63788
7420			X	X	X	X	X	X	X	X	X	BU2508AF	4822 130 63271
7421			X	X	X	X	X	X	X	X	X	BU1506DX	4822 130 10779
7480			X	X	X	X	X	X	X	X	X	MTIP3055EFL	4822 130 63726

4822 819 14554 (09/97)



# PHILIPS

11/11  
P 16 DE 06