


Chassis Philips EM2 , localisation des résistances 3652 et 3483 .

Ces 2 résistances sont de toutes petits composants soudés côté soudure, voilà la photo :



En **rouge** la résistance 3652 de 22 ohms, en **bleu** la résistance 3483 de 100 ohms et non pas 1000 ohms comme stipulé sur le schéma.

Et en **violet** , le BU ligne avec la modification pour éviter que la soudure de masse relâche.