

Les défauts du module ISOFLOOR

65	Défaut sur la boucle CTN départ plancher (CTN9).
66	Défaut sur la boucle CTN retour chauffage (CTN8).
67	Défaut sur la boucle CTN bouteille de mélange (CTN7).
68	Défaut sur la boucle CTN retour chauffage zone radiateurs (CTN6).
69	Défaut sur la boucle surchauffe du plancher (K1).
70	Défaut du moteur pas à pas de vanne 3 voies plancher chauffant (V3V-2).
71	Défaut du moteur pas à pas de vanne 3 voies radiateurs (V3V-1).
72	Défaut circuit principal ISOFLOOR.
73	Défaut température départ plancher (supérieure à 51°C).
75	Défaut de circulation d'eau plancher chauffant.

Les défauts du kit deuxième zone chauffage

81	Défaut du moteur pas à pas.
82	Défaut de la carte principale.

NB: les codes non mentionnés (15, 22,...) sont inexistants.

Les principaux accessoires disponibles :

Sonde extérieure : A2015200

Cadre écarteur : A2016600

Kit remplacement Themis / Thelia / Thema par Isosplit : A2015500 + A2015900

Kit remplacement Celtic C&M par Isosplit : A2015500 + A2016100

Kit remplacement GLM5.20 ELM par Isosplit : A2015500 + A2016200

Plaque de raccordement : A2015500

ISOFLOOR : A2012400

ISOBOX : A2018900

Kit deux zones chauffage avec thermostat 2 ième zone : A2027300

Kit deux zones chauffage sans thermostat 2 ième zone : A2016300

Thermostat 2 ième zone : A2013900

Kit changement de gaz (GN -> BP) : A2040500

Kit changement de gaz (BP -> GN) : A2040600