

Panne : Pas de mise en marche, léger sifflement à coté de la THT.

Marque : **PHILIPS**

Type :Téléviseur

Modèle :28PW6322/01



Remplacer le condensateur repère 2433 de 1Nano Farad 2Kvolts
Vérifier le condensateur repère 2420.



Référence AS400 :482212231695