



Première panne en 2012

Réparation en jaune



Seconde panne en février 2019

Réparation en rouge
visualisée en haut
réalisée en bas (fils noirs)



Circuit imprimé brûlé