

82340 CROUZET 230V

Programmateur CRUZET Modèle TIPO 82340

Panne : La machine s'arrête après le broyage (café dans le mécanisme). Pas de brassage.

Position des ergots du programmeur ,Cf photo fig.1:





Fig.1



Pièce 1 : ROTOR

Pièce 2 : 'Crochet'

En retirant le cache du moteur , on accède aux deux pièces : Rotor et 'crochet'

Ce système est identique au programmeur des machines à laver (électromécanique).