

Assistance technique

INFORMATION TECHNIQUE TELEVISION

CONCERNE :	<i>CHASSIS A10E-DVD</i>
OBJET :	Variation de l'horloge OSD
SOLUTION:	<p>Pour les codes production égaux ou supérieurs à QG05, remplacer 7064 sur la SSB par :</p> <p>A10EDN1-1.9 (9965 000 10426) A10EDD1-1.3 (9965 000 12349) A10EVD1-1.3 (9965 000 12350)</p> <p>Pour les codes de production égaux ou inférieurs à QG04, remplacer la platine interface DVD par 3139 137 20831 et 7064 sur la SSP par :</p> <p>A10EDN1-1.9 (9965 000 10426) A10EDD1-1.3 (9965 000 12349) A10EVD1-1.3 (9965 000 12350)</p> <p>Connecter le câble (3139 131 01182) du connecteur 0239 de la LSP au connecteur 0239 de la platine interface DVD.</p> <p>Iris code 1171</p>