



Triac
cramé

Fusible HS

Je pensais remplacer
Fusible, triac, les 4
diodes le condensateur
400V et peut être le
condensateur de filtrage
que l'on voit au fond



Zone cramé