

Congélateur Ariston Géry 2


Relais





https://fr.aliexpress.com/item/1005002302076972.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.71e226e8S0G0vu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=c2b8a338-4d6b-45a1-9b3b-86b820d413c5&t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:c2b8a338-4d6b-45a1-9b3b-86b820d413c5,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2223416%22,%22sku_id%22:%2212000019990779035%22%7D

AliExpress



T7NS5H1-24-WG-A





Bonsoir à tous,

C'est réparé.

Cause : condensateur abaisseur C1 en série avec le pont de diode trop faible et tension d'alimentation insuffisante.



C1 = 0,29 uF au lieu de 1 uF (AV 1/10 1.70MKP 250V AC)

Voir schéma joint.

également quelques infos pour les dépanneurs à compléter.

Résolu.

Merci à tous.



http://www.forum-electromenager.com/conseils-astuces-_congelateur-ariston_upa-352xeu2.html

https://www.pieces-electro.com/Prix/Produit-6526.html?utm_source=google&utm_medium=comparateur&utm_campaign=shopping

<https://www.sos-accessoire.com/carte-electronique-platine-ariston-hotpoint-cu65030-c00065453-29640.html>

<https://www.sos-accessoire.com/carte-electronique-platine-ariston-hotpoint-cu65030-c00065453-29640.html>