

28PT 7103/12

4822 310 10707

LOT 140.10588

MD2.21

DEUTSCH	ENGLISH	ESPAÑOL	FRANCAIS
ES7061 Ersatzteilset für die MD2 Zeilenendstufe	ES7061 Service Kit for the MD2 line circuit	ES7061 Juego reparación para las unidades del circuito de señal MD2	ES7057 Kit de réparation du circuit lignes MD2
Dieses Ersatzteilset enthält sämtliche Bauelemente, die bei einem Ausfall der Zeilenendstufe beschädigt werden können. Da beim Ausfall eines bestimmten Bauelements Wechselwirkungen entstehen können, sollten sämtliche Bauelemente ausgetauscht werden. Warnung: Um Schaden am Fernsehgerät zu vermeiden sollten nur Original Philips Ersatzteile verwendet werden.	This service kit includes all the parts that may be damaged by breakdown of the line circuit. As mutual influences caused by the failure of one part are possible, in general all parts should be exchanged. Warning: The use of non Philips components may lead to impaired performance and may result in damage to your TV.	Este juego de reparación contiene todas las piezas que pueden sufrir desperfectos o ser afectadas en caso de fallo de la unidad del circuito de señal. Ya que debido al fallo de un componente, se pueden averiar también otras piezas, es necesario sustituir todos los componentes. Advertencia: El uso piezas no originales Philips puede afectar al buen funcionamiento e incluso causar daños a su televisor.	Ce kit de réparation comprend toutes les pièces susceptibles d'être endommagées lors d'une coupure de circuit lignes. Les interactions provoquées par une pièce défectueuse étant possibles, il est conseillé de remplacer toutes de pièces. Attention: L'emploi de composants de marque autre que Philips pourrait affaiblir les performances et endommager votre téléviseur.

ITALIANO	NEDERLANDS	PORTUGUÊS	SVENSKA
ES7061 Kit di manutenzione per circuito di linea MD2	ES7061 reparatieset voor het MD2 lijn circuit	ES7061 Kit de peças para o circuito MD2	ES7061 Servicesats för linjedelen i chassi MD1.1E, MD1.2E, MD1.0A
Questo Kit manutenzione comprende tutti i componenti che possono essere danneggiati da eventuali disfunzioni del circuito di linea. Poiché il guasto di un componente potrebbe il buon funzionamento anche degli altri, generalmente è consigliabile sostituire tutti i componenti. Attenzione: L'uso di componenti non Philips potrebbe compromettere le prestazioni e danneggiare il vostro televisore.	Deze reparatieset bevat alle componenten die beschadigd kunnen worden / defect kunnen raken bij het uitvallen van het lijncircuit. Door het uitvallen van een component kunnen andere onderdelen ook beschadigd worden. Daarom is noodzakelijk alle componenten te vervangen. Waarschuwing: Het gebruik van niet Philips onderdelen kan leiden tot een verminderde kwaliteit en zelfs schade aan uw TV toestel.	Este kit de acessórios inclui todas as peças susceptíveis de serem danificadas pela avaria da fonte de circuito de linha. Visto serem possíveis influências mútuas provocadas pela avaria de uma peça, geralmente todas as peças devem ser substituídas. Atenção: A não utilização de peças de originais Philips pode causar mau funcionamento e provocar estragos no seu televisor.	Denna servicesats innehåller alla delar som kan ha skadats ett avbrott i linjedelen. Ett fel på en komponent kan leda till att samtliga medleverade delar behöver bytas. Observera: Använd alltid Philips originaldelar för bästa funktion och bästa kvalitet vid reparationer.

SERVICENR.	DESCRIPTION	QTY	POSITION			
4822 121 70595	1,2 nF 5% 2kV	1	2420			
4822 121 70594	1 nF 5% 2 kV	1	2420			
4822 121 10649	1,2 uF 5% 100 V	1	2421			
5322 121 44128	680 nF 5% 250 V	2	2421, 2422			
4822 121 10506	560 nF 5% 250 V	1	2421			
4822 121 10507	470 nF 5% 250 V	1	2421			
4822 121 70398	11 nF 5% 2 kV	1	2425			
4822 121 70435	10 nF 5% 2 kV	1	2425			
4822 121 10526	9,1 nF 5% 2 kV	1	2425			
4822 130 41275	BY228/20	1	6419			
4822 130 83185	BY359F-1500	1	6421			
4822 130 33531	BY229F-60	1	6422			
4822 130 61219	BZX79-B10	1	6471			
4822 130 11116	BU2532A-V	1	7421			
4822 130 63728	IRF620 + insulator	1	7470			
4822 130 10815	BU2520 D1	1	7421			
4822 130 11336	STP16NE06FP	1	7480			
4822 130 63546 + 4822 466 93461	IRF620 + insulator	1	7480			
		2420	2421	2422	2425	7480
24" WS SF	1,2 nF	680 nF	680 nF	11 nF	STP16NE06FP	
24" WS SF MD2.2x	1 nF	1,2 uF	680 nF	11 nF	STP16NE06FP	
25" FSQ	1,2 nF	470 nF	-	9,1 nF	IRF620 + insulator	
25" SF	1 nF	560 nF	-	11 nF	IRF620 + insulator	
28" FSQ	1,2 nF	470 nF	-	10 nF	STP16NE06FP	
28" WS SF	1 nF	680 nF	680 nF	11 nF	STP16NE06FP	
28" WS SF MD2.2x	1 nF	1,2 nF	680 nF	11 nF	STP16NE06FP	
29" SF	1,2 nF	560 nF	-	11 nF	IRF620 + insulator	
32" WS SF	1 nF	680 nF	680 nF	11 nF	STP16NE06FP	
32" WS SF MD2.2x	1 nF	1,2 uF	680 nF	11 nF	STP16NE06FP	

o o o

4822 819 14577



PHILIPS