


22

22



SCHEMA DE POSE  
DES BRIQUES  
DANS LA COLONNE  
DE STOCKAGE