

Argon pour la soudure

Tenu dans un mandrin rotatif (automatisé) pour la soudure

Pièces à souder en vert

Soudure

32N MAX

Tige libre en rotation, pour une rotation simultanée avec l'autre partie du posage, (corps de vérin fixe dans une contre-poupée)

~750 N

