


**Branchement d'un moteur tri 220/380 (3 fils) en  
Mono 220 (2 fils) avec condensateur  
Branchement dit de "STEINMETZ"  
Perte de puissance de 30 % environ**



Condensateur de 50 à 80 fois  
la puissance en Chevaux.  
en MicroFarads

Maximum 2 Chevaux 1,5 kW  
Rappel : 1 CV = 736 Watts

Handy