

Panne : Plus d'image, odeur de brûlé.

Marque : **PHILIPS**

Type : Téléviseur

Modèle : 25PT472B/19



Vérifier les soudures sur le circuit imprimé du déflecteur.

