



Résumé

Informations générales

Version du plugin

5.1.4.1

Version de la base

19

Date de la détection

17/08/2011 15:36

Nom de la machine

marty-PC

Modules

Systeme d'exploitation

Windows 7 (x64) (build 7600)

Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox

Client e-mail par défaut:

Carte mère

SMBios version 2.5

ASRock X58 Extreme3

Bios: American Megatrends Inc. P2.30 11/15/2010 taille: 1024Kb

Chipset

Northbridge: Intel X58

Southbridge: Intel 82801JR (ICH10R)

Processeur

Intel Core i7 950 Bloomfield Socket 1366 LGA (@45 nm) 3066 Mhz (L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x 256 Ko, L3: 8192 Ko)

Mémoire

Mémoire physique totale: 6144 Mo, Type: DDR3, @535.5MHz, 8.0-8-8-20-1T

DDR3 Corsair CMX6GX3M3A2000C9 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz)

DDR3 Corsair CMX6GX3M3A2000C9 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz)

DDR3 Corsair CMX6GX3M3A2000C9 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz)

Carte Graphique

NVIDIA GeForce GTS 450 (GF106)

Périphériques ATA

SAMSUNG HD103SJ 1AJ10001 (SATA II, 931.51 Go, Cache: 31 Mo)

WDC WD1002FAEX-00Y9A0 05.01D05 (SATA II, 931.51 Go)

Lecteurs CD/DVD

Disque dur

SAMSUNG HD103SJ ATA Device
WDC WD1002FAEX-00Y9A0 ATA Device

Cartes PCI/AGP

Stockage

Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller #1:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) 2 port SATA IDE Controller #2:
Marvell Technology Group Ltd.:Marvell 91xx SATA 6G Controller:
Marvell Technology Group Ltd.:88SE91A4 SATA 6Gb/s Controller:

Réseau

Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller:
Motherboard (one of many)
Atheros Communications Inc.:Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter: TRENDnet
TEW-443PI Wireless PCI Adapter

Affichage

nVidia Corporation:GF106 [GeForce 450 GTS]:

Multimédia

Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller:
nVidia Corporation:GF106 High Definition Audio Controller:

Ponts

Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port:
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 2
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 6
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller:

Système

Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers

Bus Séries

Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1:

Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller:
Vr4181A USB Host or Function Control Unit:uPD720200 USB 3.0 Host Controller:
VIA Technologies, Inc.:VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller:

Périphérique USB

Hewlett-Packard Deskjet F2492 All-in-One (Périphérique USB composite)
Hewlett-Packard Deskjet F2492 All-in-One (HP Deskjet F2400)
Hewlett-Packard Deskjet F2492 All-in-One (Prise en charge dimpression USB)
Hewlett-Packard Deskjet F2492 All-in-One (HP Deskjet F2400 series (DOT4USB))
Logitech, Inc. MX518 Optical Mouse (Périphérique dentrée USB)
Logitech, Inc. Cordless Desktop S510 (Périphérique USB composite)
Logitech, Inc. Cordless Desktop S510 (Périphérique dentrée USB)
Logitech, Inc. Cordless Desktop S510 (Périphérique dentrée USB)

Clavier

Périphérique clavier PIH

Souris

Souris HID
Souris HID

Ecran(s)

Moniteur non Plug-and-Play générique
SyncMaster XL2370(Digital)(Samsung SyncMaster)



Système

Système d'exploitation

Informations générales

Nom du système

Windows 7 (x64) (build 7600)

Numéro de la build

7600

Type de plate-forme

2

Version de Windows

6.1

Type de produit

1

Date d'installation du système

16/08/2011

Temps d'activité système

0j 0h:44mn:47s

Clients Internet

Navigateur web par défaut

Mozilla Firefox

Chemins courants

Dossier Windows

C:\Windows

Dossier système

C:\Windows\system32

Dossier de programmes

C:\Program Files

Dossier de programmes X86

C:\Program Files (x86)

Dossier de polices

C:\Windows\Fonts

Dossier du profil utilisateur

C:\Windows\system32\config\systemprofile

Dossier App data low integrity mode

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow



Carte mère - Carte mère

Carte mère

Informations générales

Version du SMBios

2.5

fabricant

ASRock

Modèle

X58 Extreme3

Révision

Système

Fabricant

To Be Filled By O.E.M.

Modèle

To Be Filled By O.E.M.

Version

To Be Filled By O.E.M.

UUID

00020003-00040005-00060007-00080009

Type de réveil

Power Switch

Bios

fabricant

American Megatrends Inc.

Version

P2.30

Date

11/15/2010

Taille

1024 Ko



Carte mère - Processeur

Processeur 1

Informations générales

Nom du processeur

Intel Core i7 950

Nom de code

Bloomfield

Socket du processeur

Socket 1366 LGA

Finesse de gravure

45 nm

Nombre de cœurs physiques

4

Nombre de cœurs logiques

8

Stepping code du processeur

0x05

Fréquence du processeur

3066 MHz

Fréquence mesurée du processeur (core0)

1606.62 MHz

Révision du processeur

D0

FSB du processeur (core 0)

2409.93 MHz

Vitesse du bus

133.89 MHz

Coefficient multiplicateur (core 0)

12

Température CPU (core 0)

46 C

Famille du processeur

0x06

Sous-famille du processeur

0x06

Modèle du processeur

0x0A

Sous-modèle processeur

0x1A

Cache de données L1

Taille du cache

32 Ko

Nombre de caches

4

taille des lignes

64 Bytes

Associativité

8

Cache de code L1

Taille du cache

32 Ko

Nombre de caches

4

taille des lignes

64 Bytes

Associativité

4

Cache L2

Taille du cache

256 Ko

Nombre de caches

4

taille des lignes

64 Bytes

Associativité

8

Taille du cache

8192 Ko

Nombre de caches

1

taille des lignes

64 Bytes

Associativité

16

Jeu d'instructions

Instructions 64 bits (EMT64T/AMD64)



IA64 supporté



Streaming SIMD Extension (SSE)



Streaming SIMD Extension 2 (SSE2)



Streaming SIMD Extension 3 instructions (SSE3)



Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSSE3)



Streaming SIMD Extensions 4.1 (SSE4.1)



Streaming SIMD Extensions 4.2 (SSE4.2)



MMX



AES Instructions (AES)


AVX Instructions (AVX)


Conditional Move Instruction (CMOV)


CMPXCHG8(CX8) instruction


SYSCALL/SYSRET intructions


Fonctionnalités

Virtual Machine Extensions (VMX)


Safer Mode Extensions (SMX)


NX protection: Execution Disable bit


Intel SpeedStep technology


Sonde thermique 2


64-Bit Debug Store (DTES64)


Direct Cache Access (DCA)


FPU instructions


Virtual Mode Extension (VME)


Debugging Extensions (DE)


Page Size Extension (PSE)


Time-stamp counter (TSC)


Model Specific Register (MSR) instructions


Physical Address Extension (PAE)


Machine Check Exception (MCE)


APIC hardware


Fast System Call (SEP)


Memory Type Range Registers (MTRR)


Page Global Enable(PGE)


Machine Check Architecture (MCA)


Page Attribute Table (PAT)


36 bits Page Size extension (PSE-36)

✓
Processor Serial Number (PSN)

✗
CLFLUSH instruction

✓
Debug Store (DS)

✓
ACPI

✓
Fast floating point save and restore (FXSR)

✓
Self-Snoop (SS)

✓
Hyper-Threading Technology (HTT)

✓
Sonde Thermique supporté (TM)

✓
Pending Break Enable (PBE)

✓
LAHF/SAHF



Carte mère - Mémoire

Mémoire

Contrôleur mémoire

Mémoire physique totale

6144 Mo

Nombre de channels

3

Fréquence mémoire

535.5 MHz

Command Rate (CR)

1 T

Latence CAS# (CL)

8.0 clocks

Délai CAS# vers RAS# (tRCD)

8 clocks

Préchargement RAS (tRP)

8 clocks

Temps de cycle (tRAS)

20 clocks

Type de mémoire

DDR3

Mémoire Windows

Mémoire windows physique totale

6 Go

Mémoire windows physique disponible

4.28 Go

Taux d'utilisation windows de la mémoire physique

28.72 %

Mémoire de pagination totale

12 Go

Mémoire de pagination disponible

10.27 Go

Taux d'utilisation windows de la mémoire paginée

14.37 %

Mémoire virtuelle totale

8192 Go

Mémoire virtuelle disponible

8191.88 Go

Taux d'utilisation de la mémoire virtuelle

0.00 %

Barette 2

Informations générales

Type de RAM

DDR3

Fabricant

Corsair

Part Number

CMX6GX3M3A2000C9

Taille

2048 Mo

Bande passante

PC3-10700H

Fréquence maximale

667 Mhz

Timing 1

Voltage

1.65 V

Profile

XMP-2000

Fréquence

1000 Mhz

CAS# Latency

9.0 clocks

RAS# to CAS#

9 clocks

Ras# Precharge

9 clocks

tRAS

24 clocks

Timing 2

Profile

JEDEC #3

Fréquence

666.67 MHz

CAS# Latency

9.0 clocks

RAS# to CAS#

9 clocks

Ras# Precharge

9 clocks

tRAS

24 clocks

tRC

34 clocks

Voltage

1.50 V

Timing 3

Profile

JEDEC #2

Fréquence

592.59 MHz

CAS# Latency

8.0 clocks

RAS# to CAS#

8 clocks

Ras# Precharge

8 clocks

tRAS

22 clocks

tRC

30 clocks

Voltage

1.50 V

Timing 4

Profile

JEDEC #1

Fréquence

444.44 MHz

CAS# Latency

6.0 clocks

RAS# to CAS#

6 clocks

Ras# Precharge

6 clocks

tRAS

16 clocks

tRC

23 clocks

Voltage

1.50 V

Barette 3

Informations générales

Type de RAM

DDR3

Fabricant

Corsair

Part Number

CMX6GX3M3A2000C9

Taille

2048 Mo

Bande passante

PC3-10700H

Fréquence maximale

667 Mhz

Timing 1

Voltage

1.65 V

Profile

XMP-2000

Fréquence

1000 Mhz

CAS# Latency

9.0 clocks

RAS# to CAS#

9 clocks

Ras# Precharge

9 clocks

tRAS

24 clocks

Timing 2

Profile

JEDEC #3

Fréquence

666.67 MHz

CAS# Latency

9.0 clocks

RAS# to CAS#

9 clocks

Ras# Precharge

9 clocks

tRAS

24 clocks

tRC

34 clocks

Voltage

1.50 V

Timing 3

Profile

JEDEC #2

Fréquence

592.59 MHz

CAS# Latency

8.0 clocks

RAS# to CAS#

8 clocks

Ras# Precharge

8 clocks

tRAS

22 clocks

tRC

30 clocks

Voltage

1.50 V

Timing 4

Profile

JEDEC #1

Fréquence

444.44 MHz

CAS# Latency

6.0 clocks

RAS# to CAS#

6 clocks

Ras# Precharge

6 clocks

tRAS

16 clocks

tRC

23 clocks

Voltage

1.50 V

Barette 4

Informations générales

Type de RAM

DDR3

Fabricant

Corsair

Part Number

CMX6GX3M3A2000C9

Taille

2048 Mo

Bande passante

PC3-10700H

Fréquence maximale

667 Mhz

Timing 1

Voltage

1.65 V

Profile

XMP-2000

Fréquence

1000 Mhz

CAS# Latency

9.0 clocks

RAS# to CAS#

9 clocks

Ras# Precharge

9 clocks

tRAS

24 clocks

Timing 2

Profile

JEDEC #3

Fréquence

666.67 MHz

CAS# Latency

9.0 clocks

RAS# to CAS#

9 clocks

Ras# Precharge

9 clocks

tRAS

24 clocks

tRC

34 clocks

Voltage

1.50 V

Timing 3

Profile

JEDEC #2

Fréquence

592.59 MHz

CAS# Latency

8.0 clocks

RAS# to CAS#

8 clocks

Ras# Precharge

8 clocks

tRAS

22 clocks

tRC

30 clocks

Voltage

1.50 V

Timing 4

Profile

JEDEC #1

Fréquence

444.44 MHz

CAS# Latency

6.0 clocks

RAS# to CAS#

6 clocks

Ras# Precharge

6 clocks

tRAS

16 clocks

tRC

23 clocks

Voltage

1.50 V



Carte mère - Non Plug and Play

Périphériques non Plug and Play 1

ID

PNP0000

Description

AT Interrupt Controller

Périphériques non Plug and Play 2

ID

PNP0100

Description

AT Timer

Périphériques non Plug and Play 3

ID

PNP0103

Description

AT Timer

Périphériques non Plug and Play 4

ID

PNP0200

Description

AT DMA Controller

Périphériques non Plug and Play 5

ID

PNP0501

Description

16550A-compatible COM port

Périphériques non Plug and Play 6

ID

PNP0800

Description

AT standard speaker sound

Périphériques non Plug and Play 7

ID

PNP0A08

Description

AT standard speaker sound

Périphériques non Plug and Play 8

ID

PNP0B00

Description

AT Real-Time Clock

Périphériques non Plug and Play 9

ID

PNP0C01

Description

System Board

Périphériques non Plug and Play 10

ID

PNP0C01

Description

System Board

Périphériques non Plug and Play 11

ID

PNP0C02

Description

Motherboard registers

Périphériques non Plug and Play 12

ID

PNP0C02

Description

Motherboard registers

Périphériques non Plug and Play 13

ID

PNP0C02

Description

Motherboard registers

Périphériques non Plug and Play 14

ID

PNP0C02

Description

Motherboard registers

Périphériques non Plug and Play 15

ID

PNP0C02

Description

Motherboard registers

Périphériques non Plug and Play 16

ID

PNP0C04

Description

Math Coprocessor

Périphériques non Plug and Play 17

ID

PNP0C0C

Description

ACPI power button device

Périphériques non Plug and Play 18

ID

PNP0C14

Description

ACPI power button device



Stockage - ATA

Disque dur 1

Informations générales

Modèle

SAMSUNG HD103SJ

Firmware

1AJ10001

Nombre de secteurs LBA

1953525168

Taille du cache

32767 Ko

Nombre de secteurs ECC

80

Nombre de cylindres

16383

Nombre de têtes

16

Nombre de secteurs par piste

63

Nombre de secteurs logiques

1

Nombre de secteurs multiples

16

Nombre d'octets par secteur

512

Capacité Hors formatage

931.51 Go

Version ATAPI

ATA8-ACS

Type du disque dur

SATA II

Taille maximale de la file

32

Vitesse de rotation

7200

Mode PIO max

PIO4

Mode UDMA actif

UDMA5

Mode UDMA maximum

UDMA5

SSD



Température HDD

32 C

Fonctionnalités

Cache écriture



SMART



Mode sécurité



Host Protected Area



Gestion de l'alimentation



Redémarrage en sortie de veille



Support APM



Automatic Acoustic Management



Addressage LBA 48 bits



Device configuration overlay



Tagged command queuing (TCQ)



Commande TRIM



Trusted computing



Native Command queuing (NCQ)



NVCache



NVCache power mode



Disque dur 2

Informations générales

Modèle

WDC WD1002FAEX-00Y9A0

Firmware

05.01D05

Nombre de secteurs LBA

1953525168

Nombre de secteurs ECC

50

Nombre de cylindres

16383

Nombre de têtes

16

Nombre de secteurs par piste

63

Nombre de secteurs multiples

8

Nombre d'octets par secteur

512

Capacité Hors formatage

931.51 Go

Version ATAPI

ATA8-ACS

Type du disque dur

SATA II

Taille maximale de la file

32

Mode PIO max

PIO4

Mode UDMA actif

UDMA6

Mode UDMA maximum

UDMA6

SSD



Fonctionnalités

Cache écriture



SMART



Mode sécurité



Host Protected Area



Gestion de l'alimentation



Redémarrage en sortie de veille



Support APM



Automatic Acoustic Management



Addressage LBA 48 bits



Device configuration overlay



Tagged command queuing (TCQ)



Commande TRIM



Trusted computing



Native Command queuing (NCQ)



NVCache



NVCache power mode





Stockage - SMART

Disque dur 1

Raw_Read_Error_Rate

ID

1

Status

OK

Données

44

Valeur

100

Pire valeur

100

Seuil

51

Throughput_Performance

ID

2

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

252

Seuil

0

Spin_Up_Time

ID

3

Status

OK

Données

222

Valeur

75

Pire valeur

68

Seuil

25

Start_Stop_Count

ID

4

Status

OK

Données

255

Valeur

98

Pire valeur

98

Seuil

0

Reallocated_Sector_Ct

ID

5

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

252

Seuil

10

Seek_Error_Rate

ID

7

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

252

Seuil

51

Seek_Time_Performance

ID

8

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

252

Seuil

15

Power_On_Hours

ID

9

Status

OK

Données

12

Valeur

100

Pire valeur

100

Seuil

0

Spin_Retry_Count

ID

10

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

252

Seuil

51

Calibration_Retry_Count

ID

11

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

252

Seuil

0

Power_Cycle_Count

ID

12

Status

OK

Données

6

Valeur

100

Pire valeur

100

Seuil

0

G-Sense_Error_Rate

ID

191

Status

OK

Données

88

Valeur

100

Pire valeur

100

Seuil

0

Power-Off_Retract_Count

ID

192

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

252

Seuil

0

Temperature_Celsius

ID

194

Status

OK

Données

32

Valeur

64

Pire valeur

58

Seuil

0

Hardware_ECC_Recovered

ID

195

Status

OK

Données

0

Valeur

100

Pire valeur

100

Seuil

0

Reallocated_Event_Count

ID

196

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

252

Seuil

0

Current_Pending_Sector

ID

197

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

100

Seuil

0

Offline_Uncorrectable

ID

198

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

252

Seuil

0

UDMA_CRC_Error_Count

ID

199

Status

OK

Données

0

Valeur

200

Pire valeur

200

Seuil

0

Multi_Zone_Error_Rate

ID

200

Status

OK

Données

224

Valeur

100

Pire valeur

100

Seuil

0

Load_Retry_Count

ID

223

Status

OK

Données

0

Valeur

252

Pire valeur

252

Seuil

0

Load_Cycle_Count

ID

225

Status

OK

Données

55

Valeur

100

Pire valeur

100

Seuil

0



Stockage - Partitions

Contenu du disque dur 1 (931,51 Go) :

E:	C:
HDD2 S2	
Disque dur 1	
Partition 1	
Lettre du lecteur E:	
Espace libre 430559 Mo	
Label du lecteur HDD2 S2	
Type NTFS	
Debut de la partition 0 Mo	
Taille 909991 Mo	
Bootable 	
Partition 2	
Lettre du lecteur C:	
Espace libre 18177 Mo	
Type NTFS	
Debut de la partition 909992 Mo	
Taille 43877 Mo	
Bootable 	

Contenu du disque dur 2 (931,51 Go) :

D:	F:	F:
Windows 7	HDD S3	
Disque dur 2		
Partition 1		
Lettre du lecteur D:		

Espace libre

21467 Mo

Label du lecteur

Windows 7

Type

NTFS

Debut de la partition

1 Mo

Taille

249999 Mo

Bootable



Partition 2

Lettre du lecteur

F:

Espace libre

310001 Mo

Label du lecteur

HDD S3

Type

NTFS

Debut de la partition

250001 Mo

Taille

652808 Mo

Bootable



Partition 3

Type

Etendue

Debut de la partition

902809 Mo

Taille

976 Mo

Bootable



Partition 4

Type

Linux native

Debut de la partition

903786 Mo

Taille

50083 Mo

Bootable



Partition 5

Type

Linux swap

Debut de la partition

902810 Mo

Taille

976 Mo



Ma-Config.COM



Stockage - Lecteurs CD/DVD

Lecteur CD/DVD 1

Informations générales

Nom du driver

ASUS DRW-22B2S ATA Device

Description du driver

Lecteur de CD-ROM

Version du driver

6.1.7600.16385

Chemin du fichier INF

cdrom.inf

Fabricant du driver

Microsoft

Informations MMC

Fabricant

ASUS

Produit

DRW-22B2S

Révision

1.02

Date de fabrication

2009-11-25

Capacité de la mémoire tampon

2048 Ko

Vitesse de lecture actuelle

2X (DVD)

Vitesse d'écriture actuelle

16X (DVD)

Vitesse de lecture maximale

16X (DVD)

Vitesse d'écriture maximale

16X (DVD)

Type

DVD+R/DL Recorder

Fonctionnalités

Supporte CD-RW multi speed



Supporte CD-RW high speed



Supporte CD-RW ultra high



Supporte CD-RW ultra high speed+



Supporte Mount Rainier



Lit les DVD+R



Écrit les DVD+R



Lit les DVD+RW



Écrit les DVD+RW



Lit les DVD+RW double couche



Écrit les DVD+RW double couche



Lit les DVD+R double couche



Écrit les DVD+R double couche



Lit les DVD-RW double couche



Écrit les DVD-RW double couche



Lit les DVD-R double couche



Écrit les DVD-R double couche



Lit les disques Blu-ray



Écrit les disques Blu-ray



Lit les disques HD-DVD



Écrit les disques HD-DVD



Supporte CSS



Supporte CPRM



Supporte AACIS



Supporte VCPS



Lit les CDR



Écrit les CDR



Lit les CDRW



Lit les DVD-R



Écrit les DVD-RW



Lit les DVD RAM

✓
Écrit les DVD RAM

✓
Lit les DVD ROM

✓
Supporte les erreurs C2



Stockage - Disques durs

Disque dur 1

Nom du driver

SAMSUNG HD103SJ ATA Device

Description du driver

Lecteur de disque

Version du driver

6.1.7600.16385

Chemin du fichier INF

disk.inf

Fabricant du driver

Microsoft

Capacité

931.51 Go

Disque dur 2

Nom du driver

WDC WD1002FAEX-00Y9A0 ATA Device

Description du driver

Lecteur de disque

Version du driver

6.1.7600.16385

Chemin du fichier INF

disk.inf

Fabricant du driver

Microsoft

Capacité

931.51 Go



Cartes PCI - Chipset

Pont nord**Pont nord**

Intel X58

Identifiant de révision

13

Pont sud**Pont sud**

Intel 82801JR (ICH10R)

Identifiant de révision

00



Cartes PCI - PCI

Carte PCI/AGP 1

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 31 / 2

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller #1 (0x8086,0x3A20)

Type

Stockage (0x01)

Sous-type

IDE (0x01)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 2

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 31 / 5

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) 2 port SATA IDE Controller #2 (0x8086,0x3A26)

Type

Stockage (0x01)

Sous-type

IDE (0x01)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 3

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

2 / 0 / 0

Nom du vendeur

Marvell Technology Group Ltd. (0x1B4B)

Nom du périphérique

Marvell 91xx SATA 6G Controller (0x1B4B,0x91A3)

Type

Stockage (0x01)

Sous-type

IDE (0x01)

Identifiant de révision

0x11

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

Legacy PCI Express Endpoint

Vitesse maximum

x1

Vitesse actuelle

x1

Carte PCI/AGP 4

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

2 / 0 / 1

Nom du vendeur

Marvell Technology Group Ltd. (0x1B4B)

Nom du périphérique

88SE91A4 SATA 6Gb/s Controller (0x1B4B,0x91A4)

Type

Stockage (0x01)

Sous-type

IDE (0x01)

Identifiant de révision

0x11

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

Legacy PCI Express Endpoint

Vitesse maximum

x1

Vitesse actuelle

x1

Carte PCI/AGP 5

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

3 / 0 / 0

Nom du vendeur

Realtek Semiconductor Co., Ltd. (0x10EC)

Nom du périphérique

RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (0x10EC,0x8168)

Nom précis du périphérique

Motherboard (one of many) (0x1849,0x8168)

Type

Réseau (0x02)

Sous-type

ethernet (0x00)

Identifiant de révision

0x03

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

PCI Express Endpoint

Vitesse maximum

x1

Vitesse actuelle

x1

Carte PCI/AGP 6

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

7 / 1 / 0

Nom du vendeur

Atheros Communications Inc. (0x168C)

Nom du périphérique

Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter (0x168C,0x0013)

Nom précis du périphérique

TRENDnet TEW-443PI Wireless PCI Adapter (0x168C,0x2051)

Type

Réseau (0x02)

Sous-type

ethernet (0x00)

Identifiant de révision

0x01

Carte PCI/AGP 7

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

6 / 0 / 0

Nom du vendeur

nVidia Corporation (0x10DE)

Nom du périphérique

GF106 [GeForce 450 GTS] (0x10DE,0x0DC4)

Type

Affichage (0x03)

Sous-type

Affichage (0x00)

Identifiant de révision

0xA1

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

PCI Express Endpoint

Vitesse maximum

x16

Vitesse actuelle

x16

Carte PCI/AGP 8

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 27 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller (0x8086,0x3A3E)

Type

Multimédia (0x04)

Sous-type

Multimédia (0x03)

Identifiant de révision

0x00

PCI Express

Version PCI Express

1.0

Vitesse maximum

x0

Vitesse actuelle

x0

Carte PCI/AGP 9

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

6 / 0 / 1

Nom du vendeur

nVidia Corporation (0x10DE)

Nom du périphérique

GF106 High Definition Audio Controller (0x10DE,0x0BE9)

Type

Multimédia (0x04)

Sous-type

Multimédia (0x03)

Identifiant de révision

0xA1

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

PCI Express Endpoint

Vitesse maximum

x16

Vitesse actuelle

x16

Carte PCI/AGP 10

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 0 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port (0x8086,0x3405)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont hôte (0x00)

Identifiant de révision

0x13

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

Root Port

Vitesse maximum

x4

Vitesse actuelle

x4

Carte PCI/AGP 11

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 1 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 (0x8086,0x3408)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont PCI (0x04)

Identifiant de révision

0x13

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

Root Port

Vitesse maximum

x2

Vitesse actuelle

x1

Carte PCI/AGP 12

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 2 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 2 (0x8086,0x3409)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont PCI (0x04)

Identifiant de révision

0x13

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

Root Port

Vitesse maximum

x2

Vitesse actuelle

x1

Carte PCI/AGP 13

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 3 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 (0x8086,0x340A)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont PCI (0x04)

Identifiant de révision

0x13

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

Root Port

Vitesse maximum

x16

Vitesse actuelle

x16

Carte PCI/AGP 14

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 7 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 (0x8086,0x340E)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont PCI (0x04)

Identifiant de révision

0x13

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

Root Port

Vitesse maximum

x16

Vitesse actuelle

x0

Carte PCI/AGP 15

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 28 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1 (0x8086,0x3A40)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont PCI (0x04)

Identifiant de révision

0x00

PCI Express

Version PCI Express

1.0

Type de bus

Root Port

Vitesse maximum

x4

Vitesse actuelle

x0

Carte PCI/AGP 16

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 28 / 5

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 6 (0x8086,0x3A4A)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont PCI (0x04)

Identifiant de révision

0x00

PCI Express

Version PCI Express

1.0

Type de bus

Root Port

Vitesse maximum

x1

Vitesse actuelle

x1

Carte PCI/AGP 17

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 30 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801 PCI Bridge (0x8086,0x244E)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont PCI (0x04)

Identifiant de révision

0x90

Carte PCI/AGP 18

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 31 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller (0x8086,0x3A16)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont ISA (0x01)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 19

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 20 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers (0x8086,0x342E)

Type

Système (0x08)

Sous-type

PIC (0x00)

Identifiant de révision

0x13

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Vitesse maximum

x0

Vitesse actuelle

x0

Carte PCI/AGP 20

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 20 / 1

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers (0x8086,0x3422)

Type

Système (0x08)

Sous-type

PIC (0x00)

Identifiant de révision

0x13

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Vitesse maximum

x0

Vitesse actuelle

x0

Carte PCI/AGP 21

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 20 / 2

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers (0x8086,0x3423)

Type

Système (0x08)

Sous-type

PIC (0x00)

Identifiant de révision

0x13

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Vitesse maximum

x0

Vitesse actuelle

x0

Carte PCI/AGP 22

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 20 / 3

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers (0x8086,0x3438)

Type

Système (0x08)

Sous-type

PIC (0x00)

Identifiant de révision

0x13

Carte PCI/AGP 23

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 26 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 (0x8086,0x3A37)

Type

Bus Série (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 24

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 26 / 1

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801Jl (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 (0x8086,0x3A38)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 25

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 26 / 2

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801Jl (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 (0x8086,0x3A39)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 26

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 26 / 7

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801Jl (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 (0x8086,0x3A3C)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 27

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 29 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique
82801Jl (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 (0x8086,0x3A34)
Type
Bus Séries (0x0C)
Sous-type
USB (0x03)
Identifiant de révision
0x00

Carte PCI/AGP 28

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 29 / 1

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801Jl (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 (0x8086,0x3A35)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 29

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 29 / 2

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801Jl (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 (0x8086,0x3A36)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 30

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 29 / 7

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801Jl (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 (0x8086,0x3A3A)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 31

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 31 / 3

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller (0x8086,0x3A30)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

Smbus (0x05)

Identifiant de révision

0x00

Carte PCI/AGP 32

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

1 / 0 / 0

Nom du vendeur

Vr4181A USB Host or Function Control Unit (0x1033)

Nom du périphérique

uPD720200 USB 3.0 Host Controller (0x1033,0x0194)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x03

PCI Express

Version PCI Express

2.0

Type de bus

PCI Express Endpoint

Vitesse maximum

x1

Vitesse actuelle

x1

Carte PCI/AGP 33

Informations générales

Bus/Périphérique/Fonction

7 / 3 / 0

Nom du vendeur

VIA Technologies, Inc. (0x1106)

Nom du périphérique

VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller (0x1106,0x3044)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

Firewire (0x00)

Identifiant de révision

0xC0



USB/FireWire - USB

Périphérique USB 1

Nom du vendeur

Hewlett-Packard (0x03F0)

Nom du périphérique

DeskJet F2492 All-in-One (Périphérique USB composite) (0x7611)

Périphérique USB 2

Nom du vendeur

Hewlett-Packard (0x03F0)

Nom du périphérique

DeskJet F2492 All-in-One (HP Deskjet F2400) (0x7611)

Périphérique USB 3

Nom du vendeur

Hewlett-Packard (0x03F0)

Nom du périphérique

DeskJet F2492 All-in-One (Prise en charge d'impression USB) (0x7611)

Périphérique USB 4

Nom du vendeur

Hewlett-Packard (0x03F0)

Nom du périphérique

DeskJet F2492 All-in-One (HP Deskjet F2400 series (DOT4USB)) (0x7611)

Périphérique USB 5

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

MX518 Optical Mouse (Périphérique d'entrée USB) (0xC01E)

Périphérique USB 6

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique USB composite) (0xC50C)

Périphérique USB 7

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique d'entrée USB) (0xC50C)

Périphérique USB 8

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique d'entrée USB) (0xC50C)





Carte graphique

Carte graphique 1

Informations générales

Nom du GPU

NVIDIA GeForce GTS 450

Nom de code du GPU

GF106

Finesse de gravure du GPU

40 nm

Version DirectX

11.0

GPU monitoring

Core clock

930 Mhz

Shaders clock

1860 Mhz

Memoire clock

2000 Mhz

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

6 / 0 / 0

Nom du vendeur

nVidia Corporation (0x10DE)

Nom du périphérique

GF106 [GeForce 450 GTS] (0x10DE,0x0DC4)

Type

Affichage (0x03)

Sous-type

Affichage (0x00)

Identifiant de révision

0xA1



Ecran

Ecran 1

Informations générales

Nom du driver

Moniteur non Plug-and-Play générique

Description du driver

Moniteur non Plug-and-Play générique

Version du driver

6.1.7600.16385

Chemin du fichier INF

monitor.inf

Fabricant du driver

Microsoft

Ecran 2

Informations générales

Nom du driver

SyncMaster XL2370(Digital)

Description du driver

SyncMaster XL2370(Digital)

Version du driver

3.0.0.0

Chemin du fichier INF

oem10.inf

Fabricant du driver

Samsung

EDID

ID EDID

SAM05c4

fabricant

Samsung

Modèle

SyncMaster

fréquence horizontale

30kHz-81kHz

fréquence verticale

56Hz-60Hz

Date de fabrication

7 week 2011

Résolution maximum

51cm x 29cm

Version EDID

1.3

Gamma

2.20

DPMS

Active Off

type d'entrée vidéo

0.7V/0.3V (1Vp-p) Digital Signal



Réseau

Connexion réseau sans fil

Informations générales

Adresse MAC

00-27-19-CD-D9-C1

Adresse IP

192.168.1.3 (255.255.255.0)

Description de l'adaptateur

Atheros AR5005GS Wireless Network Adapter

Bande passante

54 Mbits/s

Serveur DHCP

192.168.1.1 (255.255.255.255)

Passerelle

192.168.1.1 (255.255.255.255)

Type d'adaptateur

Unknown

DNS

192.168.1.1 (255.255.255.255)

Réseau DHCP

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

7 / 1 / 0

Nom du vendeur

Atheros Communications Inc. (0x168C)

Nom du périphérique

Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter (0x168C,0x0013)

Nom précis du périphérique

TRENDnet TEW-443PI Wireless PCI Adapter (0x168C,0x2051)

Type

Réseau (0x02)

Sous-type

ethernet (0x00)

Identifiant de révision

0x01

Connexion au réseau local

Informations générales

Adresse MAC

00-25-22-80-F3-B9

Adresse IP

192.168.1.2 (255.255.255.0)

Description de l'adaptateur

Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)

Serveur DHCP

192.168.1.1 (255.255.255.255)

Passerelle

192.168.1.1 (255.255.255.255)

Type d'adaptateur

ethernet

DNS

192.168.1.1 (255.255.255.255)

Réseau DHCP



Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

3 / 0 / 0

Nom du vendeur

Realtek Semiconductor Co., Ltd. (0x10EC)

Nom du périphérique

RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (0x10EC,0x8168)

Nom précis du périphérique

Motherboard (one of many) (0x1849,0x8168)

Type

Réseau (0x02)

Sous-type

ethernet (0x00)

Identifiant de révision

0x03



Partages

ADMIN\$

Description

Administration à distance

Chemin

C:\Windows

Nombre de connexions actuelles

0

C\$

Description

Partage par défaut

Chemin

C:\

Nombre de connexions actuelles

0

D\$

Description

Partage par défaut

Chemin

D:\

Nombre de connexions actuelles

0

E\$

Description

Partage par défaut

Chemin

E:\

Nombre de connexions actuelles

0

F\$

Description

Partage par défaut

Chemin

F:\

Nombre de connexions actuelles

0

IPC\$

Description

IPC distant

Nombre de connexions actuelles

0



Clavier 1

Nom du driver

Périphérique clavier PIH

Description du driver

Périphérique clavier PIH

Version du driver

6.1.7600.16385

Chemin du fichier INF

keyboard.inf

Fabricant du driver

Microsoft

Vitesse des touches

31 ms

Délai entre les touches

1 ms

Code page OEM

850

Code page ANSI

1252

Type du clavier

4

Sous-type du clavier

0

Nombre de touches fonctions

12



Entrées - Souris

Souris 1

Nom du driver

Souris HID

Description du driver

Souris HID

Version du driver

6.1.7600.16385

Chemin du fichier INF

msmouse.inf

Fabricant du driver

Microsoft

temps du double clic

500 ms

Vitesse de la souris

10 ms

Nombre de lignes du défilement

3

Roulette de la souris présente

✘

Verrouillage du clic présent

✘

Sonar souris présent

✘

Réglage pour droitiers

✔

Souris 2

Nom du driver

Souris HID

Description du driver

Souris HID

Version du driver

6.1.7600.16385

Chemin du fichier INF

msmouse.inf

Fabricant du driver

Microsoft

temps du double clic

500 ms

Vitesse de la souris

10 ms

Nombre de lignes du défilement

3

Roulette de la souris présente



Verrouillage du clic présent



Sonar souris présent



Réglage pour droitiers





Application 1

Nom de l'application

AddressBook

Application 2

Editeur

Adobe Systems Incorporated

Nom de l'application

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Version

10.3.183.5

Url du site de l'éditeur

<http://www.adobe.com/go/getflashplayer/>

Application 3

Nom de l'application

Connection Manager

Application 4

Nom de l'application

DirectDrawEx

Application 5

Nom de l'application

Fontcore

Application 6

Nom de l'application

HP Smart Web Printing

Url du site de l'éditeur

www.HP.com/go/smartwebprinting/

Application 7

Nom de l'application

IE40

Application 8

Nom de l'application

IE4Data

Application 9

Nom de l'application

IE5BAKEX

Application 10

Nom de l'application

IEData

Application 11

Nom de l'application

InstallShield Uninstall Information

Application 12

Nom de l'application

MobileOptionPack

Application 13**Editeur**

Mozilla

Nom de l'application

Mozilla Firefox 6.0 (x86 fr)

Version

6.0

Url du site de l'éditeur<http://www.mozilla.com/fr/firefox/>**Application 14****Editeur**

NVIDIA Corporation

Nom de l'application

NVIDIA 3D Vision Controller Driver

Version

280.10

Url du site de l'éditeur<http://www.NVIDIA.com>**Application 15****Editeur**

NVIDIA Corporation

Nom de l'application

NVIDIA Stereoscopic 3D Driver

Version

7.17.12.8019

Application 16**Nom de l'application**

SchedulingAgent

Application 17**Editeur**

VideoLAN

Nom de l'application

VLC media player 1.1.11

Version

1.1.11

Url du site de l'éditeur<http://www.videolan.org/>**Application 18****Nom de l'application**

WIC

Application 19**Editeur**

win.rar GmbH

Nom de l'application

WinRAR 4.01 (32 bits)

Version

4.01.0

Application 20**Editeur**

Hewlett-Packard
Nom de l'application
Scan
Version
140.0.80.000
Url du site de l'éditeur
0

Application 21
Editeur
Hewlett-Packard
Nom de l'application
DeviceDiscovery
Version
140.0.212.000

Application 22
Editeur
Hewlett-Packard
Nom de l'application
HPProductAssistant
Version
140.0.212.000

Application 23
Editeur
Hewlett-Packard
Nom de l'application
Toolbox
Version
140.0.428.000

Application 24
Editeur
Hewlett-Packard
Nom de l'application
Status
Version
140.0.212.000

Application 25
Editeur
Hewlett-Packard
Nom de l'application
DJ_AIO_06_F2400_SW_Min
Version
140.0.690.000

Application 26
Nom de l'application
{582876EC-A178-44D4-9823-C10D6C62EAFF}

Application 27
Editeur
Hewlett-Packard
Nom de l'application
SolutionCenter
Version

140.0.213.000

Application 28

Editeur

Hewlett-Packard

Nom de l'application

F2400

Version

140.0.690.000

Application 29

Editeur

Hewlett-Packard

Nom de l'application

HP Update

Version

5.002.002.002

Application 30

Editeur

Hewlett-Packard

Nom de l'application

WebReg

Version

140.0.212.017

Application 31

Editeur

Hewlett-Packard

Nom de l'application

SmartWebPrinting

Version

140.0.186.000

Application 32

Editeur

Microsoft Corporation

Nom de l'application

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Version

9.0.30729

Application 33

Editeur

Hewlett-Packard

Nom de l'application

Copy

Version

140.0.212.000

Application 34

Editeur

Hewlett-Packard

Nom de l'application

HPSSupply

Version

140.0.211.000

Application 35

Editeur

Adobe Systems Incorporated

Nom de l'application

Adobe Reader X (10.0.1) - Français

Version

10.0.1

Url du site de l'éditeur<http://www.adobe.fr/support/main.html>**Application 36****Editeur**

NVIDIA Corporation

Nom de l'application

NVIDIA PhysX

Version

9.10.0514

Application 37**Editeur**

Hewlett-Packard

Nom de l'application

GPBaseService2

Version

140.0.211.000

Application 38**Editeur**

Hewlett-Packard

Nom de l'application

Destinations

Version

140.0.77.000

Application 39**Editeur**

Hewlett-Packard

Nom de l'application

HPPhotoGadget

Version

140.0.524.000

Application 40**Editeur**

Hewlett-Packard

Nom de l'application

TrayApp

Version

140.0.212.000

Application 41**Editeur**

Hewlett-Packard

Nom de l'application

MarketResearch

Version

140.0.212.000

Application 42

Editeur

Hewlett-Packard

Nom de l'application

BufferChm

Version

140.0.212.000



Systeme d'exploitation Microsoft® Windows®

Chemin

C:\Windows\System32\windowspowershell\v1.0\powershell.exe

Description

Windows PowerShell

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

462.50 Ko

Flash® Player Installer/Uninstaller

Chemin

c:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\flashutil10v_activex.exe

Description

Adobe® Flash® Player Installer/Uninstaller 10.3 r183

Version du produit

10.3.183.5

Compagnie

Adobe Systems, Inc.

Taille

237.66 Ko

Microsoft® Windows® Operating System

Chemin

c:\Windows\ehome\ehshell.exe

Description

Windows Media Center

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

101.50 Ko

Adobe Reader

Chemin

c:\program files (x86)\Adobe\reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

Description

Adobe Reader

Version du produit

10.0.1.434

Compagnie

Adobe Systems Incorporated

Taille
1.25 Mo

Chemin

c:\program files (x86)\HP\digital imaging\smart web printing\Help\graphics\hpswp arp icon.ico

Taille
2.71 Ko

Shop for HP Supplies

Chemin

c:\program files (x86)\HP\hpssupply\hpqssupply.exe

Description

Shop for HP Supplies

Version du produit

130.0.999.0

Compagnie

Hewlett-Packard Development Company L.P.

Taille
435.63 Ko

Chemin

c:\program files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe

Version du produit

1.1.11.0

Taille

105.50 Ko

Chemin

c:\program files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe

Version du produit

4.1.0.0

Taille

1.04 Mo

Windows® Internet Explorer

Chemin

c:\program files (x86)\internet explorer\iexplore.exe

Description

Internet Explorer

Version du produit

8.0.7600.16839

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille
657.27 Ko

Firefox

Chemin

c:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe

Description

Firefox

Version du produit

6.0.0.0

Compagnie

Mozilla Corporation

Taille

902.96 Ko

Stereoscopic 3D Registry Tool

Chemin

c:\program files (x86)\nvidia corporation\3d vision\nvstreg.exe

Description

Stereoscopic 3D Registry Tool

Version du produit

7.17.12.8019

Compagnie

NVIDIA Corporation

Taille

418.60 Ko

Chemin

c:\program files (x86)\nvidia corporation\physx\engine\a_ball_trans.ico,0

Taille

0 o

Stereo Vision Emitter Installer API

Chemin

c:\program files\nvidia corporation\3d emitter\nvusbinst.exe

Description

Stereo Vision Emitter Installer API.

Version du produit

7.17.12.8010

Compagnie

NVIDIA Corporation

Taille

408.10 Ko



Logiciels - Processus

[System Process]

PID du processus

0

Chemin du processus

[System Process]

System

PID du processus

4

Chemin du processus

System

smss.exe

PID du processus

308

Chemin du processus

C:\Windows\System32\smss.exe

Taille du fichier

110 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Gestionnaire de sessions Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

csrss.exe

PID du processus

420

Chemin du processus

C:\Windows\System32\csrss.exe

Taille du fichier

7.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus d'exécution client-serveur

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

wininit.exe

PID du processus

484

Chemin du processus

C:\Windows\System32\wininit.exe

Taille du fichier

126 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Application de démarrage de Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

csrss.exe

PID du processus

504

Chemin du processus

C:\Windows\System32\csrss.exe

Taille du fichier

7.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus d'exécution client-serveur

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

winlogon.exe

PID du processus

548

Chemin du processus

C:\Windows\System32\winlogon.exe

Taille du fichier

380.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Application d'ouverture de session Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

services.exe

PID du processus

596

Chemin du processus

C:\Windows\System32\services.exe

Taille du fichier

321 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Applications Services et Contrôleur

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

lsass.exe

PID du processus

604

Chemin du processus

C:\Windows\System32\lsass.exe

Taille du fichier

30.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Local Security Authority Process

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

lsm.exe

PID du processus

612

Chemin du processus

C:\Windows\System32\lsm.exe

Taille du fichier

325.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Service du gestionnaire de session locale

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

712

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

nvsvsvc.exe

PID du processus

772

Chemin du processus

C:\Windows\System32\nvsvsvc.exe

Taille du fichier

957.10 Ko

Version du fichier

8.17.12.8019

Description

NVIDIA Driver Helper Service, Version 280.19

Nom de la compagnie

NVIDIA Corporation

nvSCPAPISvr.exe

PID du processus

796

Chemin du processus

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

Taille du fichier

370.60 Ko

Version du fichier

7.17.12.8019

Description

Stereo Vision Control Panel API Server

Nom de la compagnie

NVIDIA Corporation

svchost.exe

PID du processus

840

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

920

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

972

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

1012

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

728

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

1136

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

spoolsv.exe

PID du processus

1320

Chemin du processus

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

Taille du fichier

545.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Application sous-système spouleur

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

1348

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

1476

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

1516

Chemin du processus

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe

Taille du fichier

20.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

1536

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

1656

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

1704

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

explorer.exe

PID du processus

2248

Chemin du processus

C:\Windows\explorer.exe

Taille du fichier

2.74 Mo

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Explorateur Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

dwm.exe

PID du processus

2268

Chemin du processus

C:\Windows\System32\dwm.exe

Taille du fichier

117.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Gestionnaire de fenêtres du Bureau

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

nvxdsync.exe

PID du processus

2292

Chemin du processus

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe

Taille du fichier

1.15 Mo

Version du fichier

8.17.12.8019

Description

NVIDIA User Experience Driver Component

Nom de la compagnie

NVIDIA Corporation

nvsvsvc.exe

PID du processus

2348

Chemin du processus

C:\Windows\System32\nvsvsvc.exe

Taille du fichier

957.10 Ko

Version du fichier

8.17.12.8019

Description

NVIDIA Driver Helper Service, Version 280.19

Nom de la compagnie

NVIDIA Corporation

taskhost.exe

PID du processus

2368

Chemin du processus

C:\Windows\System32\taskhost.exe

Taille du fichier

67.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour Tâches Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

hpqtra08.exe

PID du processus

2760

Chemin du processus

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

Taille du fichier

268.63 Ko

Version du fichier

140.0.212.000

Description

HP Digital Imaging Monitor

Nom de la compagnie

Hewlett-Packard Co.

hpwuscd2.exe

PID du processus

2828

Chemin du processus

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuscd2.exe

Taille du fichier

53.30 Ko

Version du fichier

80, 1, 0, 0

Description

hpwuSchd Application

Nom de la compagnie

Hewlett-Packard

nvtray.exe

PID du processus

2300

Chemin du processus

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

Taille du fichier

474.60 Ko

Version du fichier

7.17.12.8019

Description

NVIDIA Settings

Nom de la compagnie

NVIDIA Corporation

hpqste08.exe

PID du processus

2864

Chemin du processus

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe

Taille du fichier

169.63 Ko

Version du fichier

140.0.212.000

Description

HP CUE Status Root

Nom de la compagnie

Hewlett-Packard Co.

hpqbam08.exe

PID du processus

2652

Chemin du processus

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

Taille du fichier

550.63 Ko

Version du fichier

140.0.323.000

Description

HP CUE Alert Popup Window Objects

Nom de la compagnie

Hewlett-Packard Co.

wmpnetwk.exe

PID du processus

1104

Chemin du processus

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

Taille du fichier

1.45 Mo

Version du fichier

12.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Service Partage réseau du Lecteur Windows Media

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

hpqgpc01.exe

PID du processus

3260

Chemin du processus

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

Taille du fichier

358.13 Ko

Version du fichier

130.0.14.016

Description

GPCore COM object

Nom de la compagnie

Hewlett-Packard

mscorsvw.exe

PID du processus

3924

Chemin du processus

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

Taille du fichier

64.83 Ko

Version du fichier

2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

Description

.NET Runtime Optimization Service

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

firefox.exe

PID du processus

3948

Chemin du processus

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

Taille du fichier

902.96 Ko

Version du fichier

6.0

Description

Firefox

Nom de la compagnie

Mozilla Corporation

mscorsvw.exe

PID du processus

4024

Chemin du processus

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorsvw.exe

Taille du fichier

87.81 Ko

Version du fichier

2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

Description

.NET Runtime Optimization Service

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

daemonu.exe

PID du processus

3472

Chemin du processus

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

Taille du fichier

2.15 Mo

Version du fichier

1.4.27.0

Description

NVIDIA Settings Update Manager

Nom de la compagnie

NVIDIA Corporation

spsvc.exe

PID du processus

956

Chemin du processus

C:\Windows\System32\spsvc.exe

Taille du fichier

3.36 Mo

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Service de la plateforme de protection logicielle Microsoft

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

1632

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

bitdefender-total-security_bitdefender_total_security_2011_francais_42220.exe

PID du processus

2628

Chemin du processus

D:\Users\marty\Downloads\Programs\bitdefender-total-security_bitdefender_total_security_2011_francais_42220.exe

Taille du fichier

1.29 Mo

setupdownloader.exe**PID du processus**

2756

Chemin du processus

C:\Users\marty\AppData\Local\Temp\RarSFX0\setupdownloader.exe

Taille du fichier

536.27 Ko

Version du fichier

1, 0, 5, 2

Description

BitDefender Setup Downloader

Nom de la compagnie

BitDefender S.R.L.

taskhost.exe**PID du processus**

2052

Chemin du processus

C:\Windows\System32\taskhost.exe

Taille du fichier

67.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour Tâches Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

msiexec.exe**PID du processus**

356

Chemin du processus

C:\Windows\System32\msiexec.exe

Taille du fichier

124.50 Ko

Version du fichier

5.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Installateur Windows®

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

TrustedInstaller.exe**PID du processus**

3848

Chemin du processus

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

Taille du fichier

189.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Programme d'installation pour les modules Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

SearchIndexer.exe**PID du processus**

2992

Chemin du processus

C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe

Taille du fichier

579.50 Ko

Version du fichier

7.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Indexeur Microsoft Windows Search

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

setup.exe**PID du processus**

1184

Chemin du processus

C:\Users\marty\AppData\Local\Temp\bdtempdir01\setup.exe

Taille du fichier

2.60 Mo

Version du fichier

1, 0, 5, 34

Description

BitDefender Install Wizard

Nom de la compagnie

BitDefender S.R.L.

audiodg.exe**PID du processus**

2684

Chemin du processus

audiodg.exe

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Isolation graphique de périphérique audio Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

explorer.exe**PID du processus**

3516

Chemin du processus

C:\Windows\explorer.exe

Taille du fichier

2.74 Mo

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Explorateur Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

TruelImageHomeInstall.exe**PID du processus**

2508

Chemin du processus

C:\Users\marty\AppData\Local\Temp\AF7957B5EA3E441F9D3F4483414F3603\TruelImageHomeInstall.exe

Taille du fichier

6.33 Mo

Version du fichier

14,0,0,6696

Description

Acronis True Image

Nom de la compagnie

Acronis

msiexec.exe**PID du processus**

3536

Chemin du processus

C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe

Taille du fichier

71.50 Ko

Version du fichier

5.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Installateur Windows®

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

VSSVC.exe**PID du processus**

2524

Chemin du processus

C:\Windows\System32\VSSVC.exe

Taille du fichier

1.52 Mo

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Service de cliché instantané de volumes Microsoft®

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe**PID du processus**

3892

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

SearchProtocolHost.exe

PID du processus

2892

Chemin du processus

C:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe

Taille du fichier

244 Ko

Version du fichier

7.00.7600.16808 (win7_gdr.110503-1506)

Description

Microsoft Windows Search Protocol Host

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

SearchFilterHost.exe

PID du processus

4076

Chemin du processus

C:\Windows\System32\SearchFilterHost.exe

Taille du fichier

111 Ko

Version du fichier

7.00.7600.16808 (win7_gdr.110503-1506)

Description

Microsoft Windows Search Filter Host

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

svchost.exe

PID du processus

2144

Chemin du processus

C:\Windows\System32\svchost.exe

Taille du fichier

26.50 Ko

Version du fichier

6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Description

Processus hôte pour les services Windows

Nom de la compagnie

Microsoft Corporation

plugin-container.exe

PID du processus

3048

Chemin du processus

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

Taille du fichier

16.46 Ko

Version du fichier

6.0

Description

Plugin Container for Firefox

Nom de la compagnie

Mozilla Corporation

maconfservice.exe

PID du processus

3080

Chemin du processus

C:\Program Files\ma-config.com\x64\maconfservice.exe

Taille du fichier

411.50 Ko

Version du fichier

5,1,4,1

Description

Service de détection matériel

Nom de la compagnie

CybelSoft



aelookupsvc

Description du service

Expérience d'application

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

1012

alg

Description du service

Service de la passerelle de la couche Application

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\alg.exe

Description

Service de la passerelle de la couche Application

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

77.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

appidsvc

Description du service

Identité de l'application

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

appinfo

Description du service

Informations d'application

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

1012

appmgmt

Description du service

Gestion d'applications

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

audioendpointbuilder**Description du service**

Générateur de points de terminaison du service Audio Windows

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

972

Dependances du service

AudioSrv

audiosrv**Description du service**

Audio Windows

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

920

axinstsv**Description du service**

Programme d'installation ActiveX (AxInstSV)

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

bdesvc**Description du service**

Service de chiffrement de lecteur BitLocker

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

bfe**Description du service**

Moteur de filtrage de base

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1348

Dependances du service

SharedAccess, RemoteAccess, PolicyAgent, MpsSvc, IKEEXT

bits**Description du service**

Service de transfert intelligent en arrière-plan

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

browser

Description du service

Explorateur d'ordinateurs

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

bthserv

Description du service

Service de prise en charge Bluetooth

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

certprosv

Description du service

Propagation du certificat

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

clr_optimization_v2.0.50727_32

Description du service

Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

Description

.NET Runtime Optimization Service

Version du produit

2.0.50727.4927

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

64.83 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

3924

clr_optimization_v2.0.50727_64

Description du service

Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X64

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\microsoft.net\framework64\v2.0.50727\mscorsvw.exe

Description

.NET Runtime Optimization Service

Version du produit

2.0.50727.4927

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

87.81 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

4024

comsysapp**Description du service**

Application système COM+

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\dllhost.exe

Description

COM Surrogate

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

9.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

cryptsvc**Description du service**

Services de chiffrement

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1136

Dependances du service

AppIDSvc

cscservice**Description du service**

Fichiers hors connexion

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

972

dcomlaunch

Description du service

Lanceur de processus serveur DCOM

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

712

Dependances du service

WwanSvc, wuau servicing, WSearch, wscsvc, WPDBusEnum, WPCSvc, Wlansvc, WinRM, SharedAccess, iphlpsvc, Winmgmt, WinDefend, WcsPlugInService, wcnscvc, WbioSrv, VSS, vds, VaultSvc, TrkWks, UmRdpService, Mcx2Svc, TermService, RemoteAccess, RasAuto, RasMan, Fax, TapiSrv, TabletInputService, SysMain, swprv, stisvc, sppsvc, Spooler, ShellHWDetection, SessionEnv, SDRSVC, SCPolicySvc, Schedule, MSDTC, HomeGroupListener, Browser, LanmanServer, KtmRm, SamSs, RemoteRegistry, QWAVE, ProtectedStorage, Appinfo, ProfSvc, pla, PerfHost, PcaSvc, HomeGroupProvider, netprofm, NlaSvc, Netman, napagent, msiserver, IltSvc, dot3svc, EapHost, KeyIso, IPBusEnum, hpqddsvc, hpqcxs08, hkmsvc, gpsvc, FDResPub, fdPHost, sppuotify, COMSysApp, SENS, BITS, EventSystem, ehSched, ehRecvr, EFS, defragsvc, CscService, AppIDSvc, CryptSvc, CertPropSvc, bthserv, PolicyAgent, MpsSvc, IKEEXT, BFE, AxInstSV, AudioSrv, RpcSs

defragsvc

Description du service

Défragmenteur de disque

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

dhcp

Description du service

Client DHCP

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

920

Dependances du service

WinHttpAutoProxySvc

dnsCache

Description du service

Client DNS

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1136

dot3svc

Description du service

Configuration automatique de réseau câblé

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

dps**Description du service**

Service de stratégie de diagnostic

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1348

eaphost**Description du service**

Protocole EAP (Extensible Authentication Protocol)

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

1012

Dependances du service

Wlansvc, dot3svc

efs**Description du service**

Système de fichiers EFS (Encrypting File System)

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\lsass.exe

Description

Local Security Authority Process

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

30.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ehrecvr**Description du service**

Service de réception Windows Media Center

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\ehome\ehrecvr.exe

Description

Service de réception Windows Media Center

Version du produit

6.1.7600.16648

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

680 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ehsched**Description du service**

Service de planification Windows Media Center

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\ehome\ehsched.exe

Description

Service de planification Windows Media Center

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

124.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

eventlog

Description du service

Journal d'événements Windows

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

920

Dependances du service

Wecsvc, Schedule

eventsystem

Description du service

Système d'événement COM+

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

728

Dependances du service

fax**Description du service**

Télocopie

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\FXSSVC.exe

Description

Fax Service

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

673 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

fdphost**Description du service**

Hôte du fournisseur de découverte de fonctions

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

728

Dependances du service

Mcx2Svc, IPBusEnum, HomeGroupProvider

fdrespub**Description du service**

Publication des ressources de découverte de fonctions

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1476

Dependances du service

HomeGroupProvider

fontcache**Description du service**

Service de cache de police Windows

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1476

fontcache3.0.0.0**Description du service**

Cache de police de Windows Presentation Foundation 3.0.0.0

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\microsoft.net\framework64\v3.0\WPF\presentationfontcache.exe

Description

PresentationFontCache.exe

Version du produit

3.0.6920.4902

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

41.84 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

gpsvc**Description du service**

Client de stratégie de groupe

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

hidserv

Description du service

Accès du périphérique d'interface utilisateur

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

972

hkmsvc

Description du service

Gestion des clés et des certificats d'intégrité

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

homegrouplistener

Description du service

Écouteur HomeGroup

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

homegroupprovider

Description du service

Fournisseur HomeGroup

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

920

hpqcxs08

Description du service

hpqcxs08

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

1516

hpqddsvc**Description du service**

Service HP CUE DeviceDiscovery

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1516

idsvc**Description du service**

Windows CardSpace

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\microsoft.net\framework64\v3.0\windows communication foundation\infocard.exe

Description

Windows CardSpace

Version du produit

3.0.4506.4926

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

836.31 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ikeext**Description du service**

Modules de génération de clés IKE et AuthIP

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ipbusenum

Description du service

Énumérateur de bus IP PnP-X

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

Mcx2Svc

iphlpvc

Description du service

Assistance IP

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

keyiso

Description du service

Isolation de clé CNG

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\lsass.exe

Description

Local Security Authority Process

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

30.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

604

Dependances du service

Wlansvc, dot3svc, EapHost

ktmrm**Description du service**

Service KtmRm pour Distributed Transaction Coordinator

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

lanmanserver**Description du service**

Serveur

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

Dependances du service

HomeGroupListener, Browser

lanmanworkstation**Description du service**

Station de travail

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1136

Dependances du service

SessionEnv, Netlogon, Browser

lltdsvc**Description du service**

Mappage de découverte de topologie de la couche de liaison

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

lmhosts**Description du service**

Assistance NetBIOS sur TCP/IP

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

920

mcx2svc

Description du service

Service Media Center Extender

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Désactivé

PID du service

0

mmcsc

Description du service

Planificateur de classes multimédias

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

Dependances du service

AudioSrv

mpssvc

Description du service

Pare-feu Windows

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1348

msdtc

Description du service

Coordinateur de transactions distribuées

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\msdtc.exe

Description

Service Microsoft Distributed Transaction Coordinator

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

138.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

msiscsi

Description du service

Service Initiateur iSCSI de Microsoft

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

msiserver**Description du service**

Windows Installer

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\msiexec.exe

Description

Installateur Windows®

Version du produit

5.0.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

124.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

356

napagent**Description du service**

Agent de protection d'accès réseau

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

net driver hpz12**Description du service**

Net Driver HPZ12

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1536

netlogon

Description du service

Netlogon

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\lsass.exe

Description

Local Security Authority Process

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

30.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

netman

Description du service

Connexions réseau

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

972

Dependances du service

netprofm**Description du service**

Service Liste des réseaux

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

728

Dependances du service

HomeGroupProvider

nettcpportsharing**Description du service**

Service de partage de ports Net.Tcp

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\microsoft.net\framework64\v3.0\windows communication foundation\smshost.exe

Description

SMShost.exe

Version du produit

3.0.4506.4926

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

113.83 Ko

Démarrage du service

Désactivé

PID du service

0

nlasvc**Description du service**

Connaissance des emplacements réseau

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1136

Dependances du service

WwanSvc, HomeGroupProvider, netprofm

nsi**Description du service**

Service Interface du magasin réseau

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

728

Dependances du service

WwanSvc, HomeGroupProvider, netprofm, NlaSvc, SharedAccess, Netman, SessionEnv, Netlogon, Browser, LanmanWorkstation, iphlpsvc, Dnscache, WinHttpAutoProxySvc, Dhcp

nvsvc**Description du service**

NVIDIA Display Driver Service

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\nvsvc.exe

Description

NVIDIA Driver Helper Service, Version 280.19

Version du produit

8.17.12.8019

Compagnie

NVIDIA Corporation

Taille

957.10 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

772

nvupdatusservice

Description du service

NVIDIA Update Service Daemon

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\program files (x86)\nvidia corporation\nvidia updatu\daemonu.exe

Description

NVIDIA Settings Update Manager

Version du produit

1.4.27.0

Compagnie

NVIDIA Corporation

Taille

2.15 Mo

Démarrage du service

Automatique

PID du service

3472

p2pimsvc**Description du service**

Gestionnaire d'identité réseau homologue

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

PNRPAutoReg, p2psvc, PNRPsvc

p2psvc**Description du service**

Groupement de mise en réseau de pairs

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

pcasvc**Description du service**

Service de l'Assistant Compatibilité des programmes

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

972

peerdistsvc**Description du service**

BranchCache

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

perfhost**Description du service**

Hôte de DLL de compteur de performance

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\SysWOW64\perfhost.exe

Description

Hôte de DLL de compteur de performance

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

20.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

pla

Description du service

Journaux & alertes de performance

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

plugplay

Description du service

Plug-and-Play

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

712

Dependances du service

WwanSvc, WbioSrv, wudfsvc, vds, SharedAccess, RemoteAccess, RasAuto, RasMan, Fax, TapiSrv, TabletInputService, SCardSvr, AudioSrv, AudioEndpointBuilder

pml driver hpz12**Description du service**

Pml Driver HPZ12

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1656

pnrpautoreg**Description du service**

Service de publication des noms d'ordinateurs PNRP

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

pnrpsvc**Description du service**

Protocole PNRP

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

PNRPAutoReg, p2psvc

policyagent

Description du service

Agent de stratégie IPsec

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

2144

power

Description du service

Alimentation

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

712

profsvc

Description du service

Service de profil utilisateur

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

Dependances du service

Appinfo

protectedstorage**Description du service**

Emplacement protégé

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\lsass.exe

Description

Local Security Authority Process

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

30.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

qwave**Description du service**

Expérience audio-vidéo haute qualité Windows

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

rasauto**Description du service**

Gestionnaire de connexion automatique d'accès distant

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

rasman**Description du service**

Gestionnaire de connexions d'accès distant

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

SharedAccess, RemoteAccess, RasAuto

remoteaccess**Description du service**

Routage et accès distant

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie**Taille**

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Désactivé

PID du service

0

remoteregistry

Description du service

Registre à distance

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

rpceptmapper

Description du service

Mappeur de point de terminaison RPC

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

840

Dependances du service

WwanSvc, wuau serv, WSearch, wscsvc, WPDBusEnum, WPCSvc, Wlansvc, WinRM, SharedAccess, iphlpsvc, Winmgmt, WinDefend, WcsPlugInService, wcnscvc, WbioSvc, VSS, vds, VaultSvc, TrkWks, UmRdpService, Mcx2Svc, TermService, RemoteAccess, RasAuto, RasMan, Fax, TapiSrv, TabletInputService, SysMain, swprv, stisvc, sppsvc, Spooler, ShellHWDetection, SessionEnv, SDRSVC, SCPolicySvc, Schedule, MSDTC, HomeGroupListener, Browser, LanmanServer, KtmRm, SamSs, RemoteRegistry, QWAVE, ProtectedStorage, Appinfo, ProfSvc,

pla, PerfHost, PcaSvc, HomeGroupProvider, netprofm, NlaSvc, Netman, napagent, msiserver, lltdsvc, dot3svc, EapHost, KeyIso, IPBusEnum, hpqddsvc, hpqcx08, hkmsvc, gpsvc, FDResPub, fdPHost, sppuotify, COMSysApp, SENS, BITS, EventSystem, ehSched, ehRecvr, EFS, defragvc, CscService, AppIDSvc, CryptSvc, CertPropSvc, bthserv, PolicyAgent, MpsSvc, IKEEXT, BFE, AxInstSV, AudioSrv, RpcSs

rpclocator

Description du service

Localisateur d'appels de procédure distante (RPC)

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\Locator.exe

Description

Localisateur d'appels de procédure distante

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

10 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

rpcss

Description du service

Appel de procédure distante (RPC)

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

840

Dependances du service

WwanSvc, wuauerv, WSearch, wscsvc, WPDBusEnum, WPCSvc, Wlansvc, WinRM, SharedAccess, iphlpsvc, Winmgmt, WinDefend, WcsPlugInService, wcnscvc, WbioSvc, VSS, vds, VaultSvc, TrkWks, UmRdpService, Mcx2Svc, TermService, RemoteAccess, RasAuto, RasMan, Fax, TapiSrv, TabletInputService, SysMain, swprv, stisvc, sppsvc, Spooler, ShellHWDetection, SessionEnv, SDRSVC, SCPolicySvc, Schedule, MSDTC, HomeGroupListener, Browser, LanmanServer, KtmRm, SamSs, RemoteRegistry, QWAVE, ProtectedStorage, Appinfo, ProfSvc, pla, PerfHost, PcaSvc, HomeGroupProvider, netprofm, NlaSvc, Netman, napagent, msiserver, lltdsvc, dot3svc, EapHost, KeyIso, IPBusEnum, hpqddsvc, hpqcx08, hkmsvc, gpsvc, FDResPub,

samss

Description du service

Gestionnaire de comptes de sécurité

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\lsass.exe

Description

Local Security Authority Process

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

30.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

604

Dependances du service

MSDTC, HomeGroupListener, Browser, LanmanServer, KtmRm

scardsvr

Description du service

Carte à puce

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

schedule

Description du service

Planificateur de tâches

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

scpolycsvc**Description du service**

Stratégie de retrait de la carte à puce

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

sdrsvc**Description du service**

Sauvegarde Windows

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

seclogon**Description du service**

Ouverture de session secondaire

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

sens

Description du service

Service de notification d'événements système

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

Dependances du service

COMSysApp

sensrsvc

Description du service

Brillance adaptative

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel
PID du service
0

sessionenv

Description du service
Configuration des services Bureau à distance

Statut du service
Arrêté

Chemin
c:\Windows\System32\svchost.exe

Description
Processus hôte pour les services Windows

Version du produit
6.1.7600.16385

Compagnie
Microsoft Corporation

Taille
26.50 Ko

Démarrage du service
Manuel

PID du service
0

sharedaccess

Description du service
Partage de connexion Internet (ICS)

Statut du service
Arrêté

Chemin
c:\Windows\System32\svchost.exe

Description
Processus hôte pour les services Windows

Version du produit
6.1.7600.16385

Compagnie
Microsoft Corporation

Taille
26.50 Ko

Démarrage du service
Désactivé

PID du service
0

shellhwdetection

Description du service
Détection matériel noyau

Statut du service
En exécution

Chemin
c:\Windows\System32\svchost.exe

Description
Processus hôte pour les services Windows

Version du produit
6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

Dependances du service

stisvc

snmptrap**Description du service**

Interruption SNMP

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\snmptrap.exe

Description

Interruption SNMP

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

14 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

spooler**Description du service**

Spouleur d'impression

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\spoolsv.exe

Description

Application sous-système spouleur

Version du produit

6.1.7600.16661

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

545.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1320

Dependances du service

Fax

sppsvc**Description du service**

Protection logicielle

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\sppsvc.exe

Description

Service de la plateforme de protection logicielle Microsoft

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

3.36 Mo

Démarrage du service

Automatique

PID du service

956

sppuotify

Description du service

Service de notification SPP

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

728

ssdpsrv

Description du service

Découverte SSDP

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

1476

Dependances du service

upnphost, Mcx2Svc

sstpsvc

Description du service

Service SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

SharedAccess, RemoteAccess, RasAuto, RasMan

steam client service

Description du service

Steam Client Service

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\program files (x86)\common files\Steam\steamservice.exe

Description

Steam Client Service (buildbot_winslave01_steam_rel_client_win32@winslave01)

Version du produit

1.0.0.1

Compagnie

Valve Corporation

Taille

401.79 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

stereo service

Description du service

NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\program files (x86)\nvidia corporation\3d vision\nvscpapisvr.exe

Description

Stereo Vision Control Panel API Server

Version du produit

7.17.12.8019

Compagnie

NVIDIA Corporation

Taille

370.60 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

796

stisvc**Description du service**

Acquisition d'image Windows (WIA)

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1704

storsvc**Description du service**

Service de stockage

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

swprv**Description du service**

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

3892

sysmain

Description du service

Superfetch

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

972

tabletinputservice

Description du service

Service Panneau de saisie Tablet PC

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel
PID du service
0

tapisrv

Description du service

Téléphonie

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

SharedAccess, RemoteAccess, RasAuto, RasMan, Fax

tbs

Description du service

Services de base de module de plateforme sécurisée

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

termSERVICE

Description du service

Services Bureau à distance

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

UmRdpService, Mcx2Svc

themes**Description du service**

Thèmes

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

threadorder**Description du service**

Serveur de priorités des threads

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

trkwks**Description du service**

Client de suivi de lien distribué

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

972

trustedinstaller

Description du service

Programme d'installation pour les modules Windows

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\servicing\trustedinstaller.exe

Description

Programme d'installation pour les modules Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

189.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

3848

ui0detect

Description du service

Détection de services interactifs

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\ui0detect.exe

Description

Détection de services interactifs

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

40 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

umrdpservice

Description du service

Redirecteur de port du mode utilisateur des services Bureau à distance

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

upnphost

Description du service

Hôte de périphérique UPnP

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

uxsms

Description du service

Gestionnaire de sessions du Gestionnaire de fenêtrage

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

972

vaultsvc**Description du service**

Gestionnaire d'informations d'identification

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\lsass.exe

Description

Local Security Authority Process

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

30.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

WbioSrv

vds**Description du service**

Disque virtuel

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\vds.exe

Description

Service de disque virtuel

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

520 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

vss**Description du service**

Cliché instantané des volumes

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\VSSVC.exe

Description

Service de cliché instantané de volumes Microsoft®

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

1.52 Mo

Démarrage du service

Manuel

PID du service

2524

w32time

Description du service

Temps Windows

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

watadmsvc

Description du service

Service Windows Activation Technologies

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\Wat\watadmsvc.exe

Description

Windows Activation Technologies Service

Version du produit

7.1.7600.16395

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

1.20 Mo

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wbengine

Description du service

Service de moteur de sauvegarde en mode bloc

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\wbengine.exe

Description

Exécutable du service de moteur de sauvegarde en mode bloc Microsoft®

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

1.43 Mo

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wbiosrvc

Description du service

Service de biométrie Windows

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wcnscvc

Description du service

Windows Connect Now - Registre de configuration

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wcspluginservice**Description du service**

Système de couleurs Windows

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wdiservicehost**Description du service**

Service hôte WDIServiceHost

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

728

wdisystemhost**Description du service**

Hôte système de diagnostics

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

972

webclient

Description du service

WebClient

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wecsvc

Description du service

Collecteur d'événements de Windows

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wercplsupport

Description du service

Prise en charge de l'application Rapports et solutions aux problèmes du Panneau de

configuration

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wersvc

Description du service

Service de rapport d'erreurs Windows

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

windefend

Description du service

Windows Defender

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1632

winhttpautoproxysvc

Description du service

Service de découverte automatique de Proxy Web pour les services HTTP Windows

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

winmgmt

Description du service

Infrastructure de gestion Windows

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

Dependances du service

wscsvc, SharedAccess, iphlpsvc

winrm

Description du service

Gestion à distance de Windows (Gestion WSM)

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wlansvc**Description du service**

Service de configuration automatique WLAN

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

972

wmiapsrv**Description du service**

Carte de performance WMI

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\wbem\WmiApSrv.exe

Description

Adaptateur inverse de performance WMI

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

198.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wmpnetworksvc**Description du service**

Service Partage réseau du Lecteur Windows Media

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\program files\windows media player\wmpnetwk.exe

Description

Service Partage réseau du Lecteur Windows Media

Version du produit

12.0.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

1.45 Mo

Démarrage du service

Manuel

PID du service

1104

wpcsvc

Description du service

Parental Controls

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wpdbusenum

Description du service

Service Énumérateur d'appareil mobile

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

wscsvc**Description du service**

Centre de sécurité

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

920

wsearch**Description du service**

Windows Search

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\searchindexer.exe

Description

Indexeur Microsoft Windows Search

Version du produit

7.0.7600.16808

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

579.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

2992

wuauerv**Description du service**

Windows Update

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

1012

wudfsvc**Description du service**

Windows Driver Foundation - Infrastructure de pilote mode-utilisateur

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

972

Dependances du service

WbioSrv

wwansvc**Description du service**

Service de configuration automatique WWAN

Statut du service

Arrêté

Chemin

c:\Windows\System32\svchost.exe

Description

Processus hôte pour les services Windows

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

maconfservice**Description du service**

Ma-Config Service

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\program files\ma-config.com\x64\maconfservice.exe

Description

Service de détection matériel

Version du produit

5.1.4.1

Compagnie

CybelSoft

Taille

411.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

3080



1394ohci

Description du service

Contrôleur d'hôte compatible OHCI 1394

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\1394ohci.sys

Description

1394 OpenHCI Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

acpi

Description du service

Pilote ACPI Microsoft

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\acpi.sys

Description

Pilote ACPI pour NT

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

326.58 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

acpipmi

Description du service

ACPI Power Meter Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\acpipmi.sys

Description

ACPI Power Metering Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

12 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

adp94xx

Description du service

adp94xx

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\adp94xx.sys

Description

Adaptec Windows SAS/SATA Storport Driver

Version du produit

6.1.3790.0

Compagnie

Adaptec, Inc.

Taille

479.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

adpahci

Description du service

adpahci

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\adpahci.sys

Description

Adaptec Windows SATA Storport Driver

Version du produit

6.0.3790.16512

Compagnie

Adaptec, Inc.

Taille

331.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

adpu320

Description du service

adpu320

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\adpu320.sys

Description

Adaptec StorPort Ultra320 SCSI Driver (X64)

Version du produit

6.0.6001.16459

Compagnie

Adaptec, Inc.

Taille

178.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

afd**Description du service**

Ancillary Function Driver for Winsock

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\afd.sys

Description

Ancillary Function Driver for WinSock

Version du produit

6.1.7600.16802

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

488 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

Imhosts, WinHttpAutoProxySvc, Dhcp

agp440**Description du service**

Intel AGP Bus Filter

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\AGP440.sys

Description

Filtre AGP 440 NT

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

59.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

aliide**Description du service**

aliide

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\aliide.sys

Description

ALi mini IDE Driver

Version du produit

1.2.0.0

Compagnie

Acer Laboratories Inc.

Taille

15.08 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

amdide**Description du service**

amdide

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\amdide.sys

Description

Pilote IDE AMD

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

15.08 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

amdk8**Description du service**

AMD K8 Processor Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\amdk8.sys

Description

Processor Device Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

63 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

amdppm

Description du service

AMD Processor Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\amdppm.sys

Description

Processor Device Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

59.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

amdsata

Description du service

amdsata

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\amdsata.sys

Description

AHCI 1.2 Device Driver

Version du produit

1.1.2.4

Compagnie

Advanced Micro Devices

Taille

104.08 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

amdsbs

Description du service

amdsbs

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\amdsbs.sys

Description

AMD Technology AHCI Compatible Controller Driver for Windows - AMD64 platform

Version du produit

3.6.1540.127

Compagnie

AMD Technologies Inc.

Taille

189.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

amdxata**Description du service**

amdxata

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\amdxata.sys

Description

Storage Filter Driver

Version du produit

1.1.2.4

Compagnie

Advanced Micro Devices

Taille

28.08 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

appid**Description du service**

Pilote AppID

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\appid.sys

Description

AppID Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

60 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

AppIDSvc

arc**Description du service**

arc

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\arc.sys

Description

Adaptec RAID Storport Driver

Version du produit

5.2.0.10384

Compagnie

Adaptec, Inc.

Taille

85.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

arcsas**Description du service**

arcsas

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\arcsas.sys

Description

Adaptec SAS RAID WS03 Driver

Version du produit

5.2.0.16119

Compagnie

Adaptec, Inc.

Taille

95.56 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

asynmac**Description du service**

Pilote de média asynchrone RAS

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\asynmac.sys

Description

MS Remote Access serial network driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

atapi

Description du service

Canal IDE

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys

Description

ATAPI IDE Miniport Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

23.56 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

athr

Description du service

Atheros Extensible Wireless LAN device driver

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\athrx.sys

Description

Atheros Extensible Wireless LAN device driver

Version du produit

8.0.0.238

Compagnie

Atheros Communications, Inc.

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

b06bdrv

Description du service

Broadcom NetXtreme II VBD

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\bxvbda.sys

Description

Broadcom NetXtreme II GigE VBD

Version du produit

4.8.2.0

Compagnie

Broadcom Corporation

Taille

457.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

b57nd60a**Description du service**

Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\b57nd60a.sys

Description

Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet NDIS6.x Unified Driver.

Version du produit

10.100.4.0

Compagnie

Broadcom Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

beep**Description du service**

Beep

Statut du service

En exécution

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

blbdrive**Description du service**

blbdrive

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\blbdrive.sys

Description

BLB Drive Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

browser

Description du service

Pilote de prise en charge du navigateur

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\browser.sys

Description

NT Lan Manager Datagram Receiver Driver

Version du produit

6.1.7600.16765

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

SessionEnv, Netlogon, Browser, LanmanWorkstation

brfiltlo

Description du service

Brother USB Mass-Storage Lower Filter Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\BrFiltLo.sys

Description

Windows ME USB Mass-Storage Bulk-Only Lower Filter Driver

Version du produit

6.0.5479.0

Compagnie

Brother Industries, Ltd.

Taille

18 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

brfiltup

Description du service

Brother USB Mass-Storage Upper Filter Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\BrFiltUp.sys

Description

Windows ME USB Mass-Storage Bulk-Only Upper Filter Driver

Version du produit

6.0.5479.0

Compagnie

Brother Industries, Ltd.

Taille

8.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

brserid**Description du service**

Brother MFC Serial Port Interface Driver (WDM)

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\BrSerId.sys

Description

Pilote Brother Série I/F (WDM)

Version du produit

1.0.1.1

Compagnie

Brother Industries Ltd.

Taille

280 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

brserwdm**Description du service**

Brother WDM Serial driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\BrSerWdm.sys

Description

Brother Serial driver (WDM version)

Version du produit

1.0.0.20

Compagnie

Brother Industries Ltd.

Taille

46 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

brusbmdm**Description du service**

Brother MFC USB Fax Only Modem

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\BrUsbMdm.sys

Description

Brother USB MDM Driver

Version du produit

6.0.5479.0

Compagnie

Brother Industries Ltd.

Taille

14.63 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

brusbser

Description du service

Brother MFC USB Serial WDM Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\BrUsbSer.sys

Description

Brother USB Serial Driver

Version du produit

6.0.5479.0

Compagnie

Brother Industries Ltd.

Taille

14.38 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

bthmodem

Description du service

Bluetooth Serial Communications Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\bthmodem.sys

Description

Bluetooth Communications Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

70.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

cdfs

Description du service

CD/DVD File System Reader

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\cdfs.sys

Description

CD-ROM File System Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Désactivé

PID du service

0

cdrom**Description du service**

Pilote de CD-ROM

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\cdrom.sys

Description

SCSI CD-ROM Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

circlass**Description du service**

Consumer IR Devices

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\circlass.sys

Description

Consumer IR Class Driver for eHome

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

44.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

clfs**Description du service**

Journal commun (CLFS)

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\clfs.sys

Description

Common Log File System Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

359.08 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

cmbatt

Description du service

Microsoft ACPI Control Method Battery Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\CmBatt.sys

Description

Control Method Battery Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

17.25 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

cmdide

Description du service

cmdide

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\cmdide.sys

Description

CMD PCI IDE Bus Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

CMD Technology, Inc.

Taille

17.08 Ko

Démarrage du service

Manuel
PID du service
0

cng

Description du service
CNG

Statut du service
En exécution

Chemin
C:\Windows\System32\drivers\cng.sys

Description
Kernel Cryptography, Next Generation

Version du produit
6.1.7600.16385

Compagnie
Microsoft Corporation

Taille
449.71 Ko

Démarrage du service
Inconnu

PID du service
0

compbatt

Description du service
Compbatt

Statut du service
Arrêté

Chemin
C:\Windows\System32\drivers\compbatt.sys

Description
Composite Battery Driver

Version du produit
6.1.7600.16385

Compagnie
Microsoft Corporation

Taille
21.08 Ko

Démarrage du service
Manuel

PID du service
0

compositebus

Description du service
Pilote de l'énumérateur de bus composite

Statut du service
En exécution

Chemin
system32\drivers\compositebus.sys

Description
Multi-Transport Composite Bus Enumerator

Version du produit
6.1.7600.16385

Compagnie
Microsoft Corporation
Démarrage du service
Manuel
PID du service
0

crcdisk

Description du service
Crcdisk Filter Driver
Statut du service
Arrêté
Chemin
C:\Windows\System32\drivers\crcdisk.sys
Description
Disk Block Verification Filter Driver
Version du produit
6.1.7600.16385
Compagnie
Microsoft Corporation
Taille
23.58 Ko
Démarrage du service
Désactivé
PID du service
0

csc

Description du service
Pilote Fichiers hors connexion
Statut du service
En exécution
Chemin
system32\drivers\csc.sys
Description
Windows Client Side Caching Driver
Version du produit
6.1.7600.16385
Compagnie
Microsoft Corporation
Démarrage du service
Inconnu
PID du service
0

dfsc

Description du service
DFS Namespace Client Driver
Statut du service
En exécution
Chemin
system32\drivers\dfsc.sys
Description
DFS Namespace Client Driver
Version du produit

6.1.7600.16804

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

discache

Description du service

System Attribute Cache

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\discache.sys

Description

System Indexer/Cache Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

AppIDSvc, AppID

disk

Description du service

Pilote de disque

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\disk.sys

Description

PnP Disk Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

71.56 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

dot4

Description du service

MS IEEE-1284.4 Driver

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\dot4.sys

Description

IEEE-1284.4-1999 Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

dot4print**Description du service**

Print Class Driver for IEEE-1284.4

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\dot4prt.sys

Description

IEEE-1284.4 Print Class Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

dot4usb**Description du service**

MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\dot4usb.sys

Description

Pilote de filtre DOT4USB

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

drmkaud**Description du service**

Pilotes audio approuvés par Microsoft

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\drmkaud.sys

Description

Microsoft Trusted Audio Drivers

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

dxgkrnl

Description du service

LDDM Graphics Subsystem

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

Description

DirectX Graphics Kernel

Version du produit

6.1.7600.16748

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

959.88 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ebdrv

Description du service

Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys

Description

Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD

Version du produit

4.8.13.0

Compagnie

Broadcom Corporation

Taille

3.13 Mo

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

elxstor

Description du service

elxstor

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\elxstor.sys

Description

Storport Miniport Driver for LightPulse HBAs

Version du produit

7.2.10.211

Compagnie

Emulex

Taille

518.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

errdev**Description du service**

Microsoft Hardware Error Device Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\errdev.sys

Description

Error Device Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

9.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

exfat**Description du service**

exFAT File System Driver

Statut du service

Arrêté

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

fastfat**Description du service**

FAT12/16/32 File System Driver

Statut du service

Arrêté

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

fdc

Description du service

Floppy Disk Controller Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\fdc.sys

Description

Floppy Disk Controller Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

29 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

fileinfo**Description du service**

File Information FS MiniFilter

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\fileinfo.sys

Description

FileInfo Filter Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

68.58 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

SysMain

filetrace**Description du service**

Filetrace

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\filetrace.sys

Description

File Trace Filter Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

flpydisk**Description du service**

Floppy Disk Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\flpydisk.sys

Description

Floppy Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

24 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

fltMgr**Description du service**

FltMgr

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\fltMgr.sys

Description

Gestionnaire de filtres de système de fichiers Microsoft

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

283.56 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

bdvfsfltr, luafv, FsDepends, Filetrace, SysMain, FileInfo, AppIDSvc, AppID

fsdepends**Description du service**

File System Dependency Minifilter

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\fsdepends.sys

Description

File System Dependency Manager Mini Filter Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

fvevol

Description du service

Pilote de filtre de Chiffrement de lecteur Bitlocker

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\fvevol.sys

Description

BitLocker Drive Encryption Driver

Version du produit

6.1.7600.16429

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

218.21 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

gagp30kx

Description du service

Microsoft Generic AGPv3.0 Filter for K8 Processor Platforms

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\GAGP30KX.SYS

Description

Filtre AGPv3.0 générique Microsoft pour plateformes de processeur K8/9

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

63.56 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

hcw85cir

Description du service

Hauppage Consumer Infrared Receiver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\hcw85cir.sys

Description

Hauppauge WinTV 885 Consumer IR Driver for eHome

Version du produit

1.31.27127.0

Compagnie

Hauppauge Computer Works, Inc.

Taille

30.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

hdaudaddservice**Description du service**

Pilote de fonction UAA 1.1 Microsoft pour le service High Definition Audio

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\hdaudio.sys

Description

High Definition Audio Function Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

hdaudbus**Description du service**

Pilote de bus UAA Microsoft pour High Definition Audio

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\hdaudbus.sys

Description

High Definition Audio Bus Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

hidbatt**Description du service**

HID UPS Battery Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\hidbatt.sys

Description

Hid Battery Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

hidbth

Description du service

Microsoft Bluetooth HID Miniport

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\hidbth.sys

Description

Pilote de miniport Bluetooth pour les périphériques HID

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

98.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

hidir

Description du service

Microsoft Infrared HID Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\hidir.sys

Description

Infrared Miniport Driver for Input Devices

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

45.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

hidusb

Description du service

Pilote de classe HID Microsoft

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\hidusb.sys

Description

USB Miniport Driver for Input Devices

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

hpsamd

Description du service

HpSAMD

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\HpSAMD.sys

Description

Smart Array SAS/SATA Controller Media Driver

Version du produit

6.1.7100.4100

Compagnie

Hewlett-Packard Company

Taille

76.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

http

Description du service

HTTP

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\http.sys

Description

HTTP Pile du protocole

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

WMPNetworkSvc, WinRM, Wecsvc, upnphost, Mcx2Svc, SSDPSRV, Fax, Spooler, RemoteAccess, PeerDistSvc, HomeGroupProvider, FDResPub, IPBusEnum, fdPHost

hwpolicy**Description du service**

Hardware Policy Driver

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\hwpolicy.sys

Description

Hardware Policy Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

14.08 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

i8042prt**Description du service**

i8042 Keyboard and PS/2 Mouse Port Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\i8042prt.sys

Description

Pilote de port i8042

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

103 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

iastorv**Description du service**

iaStorV

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\iaStorV.sys

Description

Intel Matrix Storage Manager driver - x64

Version du produit

8.6.2.1012

Compagnie

Intel Corporation

Taille

401.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

iirsp**Description du service**

iirsp

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\iirsp.sys

Description

Intel/ICP Raid Storport Driver

Version du produit

0.4.22.0

Compagnie

Intel Corp./ICP vortex GmbH

Taille

43.08 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

intelide**Description du service**

intelide

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys

Description

Intel PCI IDE Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

16.56 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

intelppm**Description du service**

Pilote de processeur Intel

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\intelppm.sys

Description

Processor Device Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ipfilterdriver

Description du service

Pilote de filtre de trafic IP

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\ipfltdrv.sys

Description

IP FILTER DRIVER

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ipmidrv

Description du service

IPMIDRV

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\IPMIDrv.sys

Description

PILOT IPMI WMI

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

77 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ipnat

Description du service

IP Network Address Translator

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\ipnat.sys

Description

IP Network Address Translator

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

irenum**Description du service**

IR Bus Enumerator

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\irenum.sys

Description

Infra-Red Bus Enumerator

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

isapnp**Description du service**

isapnp

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\isapnp.sys

Description

Pilote de bus PNP ISA

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

20.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

iscsipt**Description du service**

iScsiPort Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\msiscsi.sys

Description

Microsoft iSCSI Initiator Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

219.56 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

kbdclass

Description du service

Pilote de la classe Clavier

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\kbdclass.sys

Description

Pilote de la classe Clavier

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

kbdhid

Description du service

Pilote HID de clavier

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\kbdhid.sys

Description

Pilote de filtre clavier HID

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ksecdd

Description du service

KSecDD

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\ksecdd.sys

Description

Kernel Security Support Provider Interface

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

93.08 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

ksecpkg**Description du service**

KSecPkg

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\ksecpkg.sys

Description

Kernel Security Support Provider Interface Packages

Version du produit

6.1.7600.16484

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

149.57 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

ksthunk**Description du service**

Kernel Streaming Thunks

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\ksthunk.sys

Description

Kernel Streaming WOW Thunk Service

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

20.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ltdio**Description du service**

Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\ltdio.sys

Description

Link-Layer Topology Mapper I/O Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Automatique

PID du service

0

Dependances du service

QWAVE, ltdsvc

lsi_fc**Description du service**

LSI_FC

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\lsi_fc.sys

Description

LSI Fusion-MPT FC Driver (StorPort)

Version du produit

6.1.7007.0

Compagnie

LSI Corporation

Taille

112.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

lsi_sas**Description du service**

LSI_SAS

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas.sys

Description

LSI Fusion-MPT SAS Driver (StorPort)

Version du produit

6.1.7100.4100

Compagnie

LSI Corporation

Taille

104.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

lsi_sas2

Description du service

LSI_SAS2

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas2.sys

Description

LSI SAS Gen2 Driver (StorPort)

Version du produit

6.1.7100.4100

Compagnie

LSI Corporation

Taille

64.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

lsi_scsi

Description du service

LSI_SCSI

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\lsi_scsi.sys

Description

LSI Fusion-MPT SCSI Driver (StorPort)

Version du produit

6.1.7083.0

Compagnie

LSI Corporation

Taille

113.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

luafv

Description du service

Virtualisation de fichier UAC

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\luafv.sys

Description

Pilote de filtre de virtualisation de fichier LUA

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

110.50 Ko

Démarrage du service

Automatique

PID du service

0

megasas**Description du service**

megasas

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\megasas.sys

Description

MEGASAS RAID Controller Driver for Windows 7\Server 2008 R2 for x64

Version du produit

4.5.1.64

Compagnie

LSI Corporation

Taille

34.56 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

megasr**Description du service**

MegaSR

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\MegaSR.sys

Description

LSI MegaRAID Software RAID Driver

Version du produit

13.5.409.2009

Compagnie

LSI Corporation, Inc.

Taille

278.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

modem**Description du service**

Modem

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\modem.sys

Description

Pilote de périphérique modem

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

monitor**Description du service**

Service Pilote de fonction de classe Moniteur Microsoft

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\monitor.sys

Description

Monitor Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

mouclass**Description du service**

Pilote de la classe Souris

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\mouclass.sys

Description

Pilote de la classe Souris

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

mouhid

Description du service

Pilote HID de souris

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\mouhid.sys

Description

Pilote de filtre souris HID

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

mountmgr**Description du service**

Gestionnaire des points de montage

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\mountmgr.sys

Description

Gestionnaire des points de montage

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

92.56 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

mpio**Description du service**

mpio

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\mpio.sys

Description

Pilote du bus de prise en charge des chemins d'accès multiples

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

151.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

mpsdrv**Description du service**

Pilote d'autorisation du Pare-feu Windows

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\mpsdrv.sys

Description

Microsoft Protection Service Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

MpsSvc

mrxdav**Description du service**

Pilote du redirecteur client WebDav

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\mrxdav.sys

Description

Windows NT WebDav Minirdr

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

137.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

WebClient

mrxsmb**Description du service**

Wrapper et moteur de mini-redirecteur SMB

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\mrxsmb.sys

Description

Windows NT SMB Minirdr

Version du produit

6.1.7600.16808

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

SessionEnv, Netlogon, Browser, LanmanWorkstation, mrxsmb20, mrxsmb10

mrxsmb10

Description du service

Mini-redirecteur SMB 1.x

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\mrxsmb10.sys

Description

Longhorn SMB Downlevel SubRdr

Version du produit

6.1.7600.16847

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

SessionEnv, Netlogon, Browser, LanmanWorkstation

mrxsmb20

Description du service

Mini-redirecteur SMB 2.0

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\mrxsmb20.sys

Description

Longhorn SMB 2.0 Redirector

Version du produit

6.1.7600.16808

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

SessionEnv, Netlogon, Browser, LanmanWorkstation

msahci

Description du service

msahci

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\msahci.sys

Description

MS AHCI 1.0 Standard Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

29.56 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

msdsm**Description du service**

msdsm

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\msdsm.sys

Description

Module spécifique de périphériques Microsoft

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

137.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

msfs**Description du service**

Msfs

Statut du service

En exécution

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

mshidkmdf**Description du service**

Pass-through HID to KMDF Filter Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys

Description

Pass-through HID to KMDF Filter Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

8 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

msisadv

Description du service

msisadv

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\msisadv.sys

Description

ISA Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

15.06 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

mskssrv

Description du service

Proxy de service de répartition Microsoft

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\mskssrv.sys

Description

MS KS Server

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

mspclock

Description du service

Proxy d'horloge de répartition Microsoft

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\mspclock.sys

Description

MS Proxy Clock

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

mispqm**Description du service**

Proxy de gestion de qualité de répartition Microsoft

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\mispqm.sys

Description

MS Proxy Quality Manager

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

msrpc**Description du service**

MsRPC

Statut du service

Arrêté

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

mssmbios**Description du service**

Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\mssmbios.sys

Description

System Management BIOS Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

mstee

Description du service

Convertisseur en T/site-à-site de répartition Microsoft

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\mstee.sys

Description

WDM Tee/Communication Transform Filter

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

mtconfig

Description du service

Microsoft Input Configuration Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\MTConfig.sys

Description

Pilote HID multipoint Microsoft

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

15 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

mup

Description du service

Mup

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\mup.sys

Description

Multiple UNC Provider Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

59.08 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

UmRdpService, RDPDR, SessionEnv, Netlogon, Browser, LanmanWorkstation, mrxsmb20, mrxsmb10, mrxsmb, WebClient, MRxDAV, CSC, rdbss, gpsvc, DfsC

nativewifi**Description du service**

NativeWiFi Filter

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\nwifi.sys

Description

Pilote de miniport WiFi natif

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

Wlansvc

ndis**Description du service**

Pilote système NDIS

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\ndis.sys

Description

Pilote NDIS 6.20

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

925.56 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

ndiscap**Description du service**

NDIS Capture LightWeight Filter

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\ndiscap.sys

Description

NDIS Packet Capture Filter Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ndistapi**Description du service**

Pilote TAPI NDIS d'accès distant

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\ndistapi.sys

Description

NDIS 3.0 connection wrapper driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ndisuio**Description du service**

NDIS Usermode I/O Protocol

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\ndisuio.sys

Description

Pilote d'E/S du mode utilisateur NDIS

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

WwanSvc, Wlansvc, dot3svc

ndiswan**Description du service**

Pilote réseau étendu NDIS d'accès distant

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\ndiswan.sys

Description

MS PPP Framing Driver (Strong Encryption)

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ndproxy

Description du service

NDIS Proxy

Statut du service

En exécution

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

netbios

Description du service

NetBIOS Interface

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\netbios.sys

Description

NetBIOS interface driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

netbt

Description du service

NetBT

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\netbt.sys

Description

MBT Transport driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

lmhosts

nfrd960**Description du service**

nfrd960

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\nfrd960.sys

Description

IBM ServeRAID Controller Driver

Version du produit

7.10.0.0

Compagnie

IBM Corporation

Taille

50.06 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

npfs**Description du service**

Npfs

Statut du service

En exécution

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

nsiproxy**Description du service**

NSI proxy service driver.

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\nsiproxy.sys

Description

NSI Proxy

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

WwanSvc, HomeGroupProvider, netprofm, NlaSvc, SharedAccess, Netman, SessionEnv, Netlogon, Browser, LanmanWorkstation, iphlpsvc, Dnscache, WinHttpAutoProxySvc, Dhcp, nsi

ntfs**Description du service**

Ntfs

Statut du service

En exécution

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

null**Description du service**

Null

Statut du service

En exécution

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

nvhda**Description du service**

Service for NVIDIA High Definition Audio Driver

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\nvhda64v.sys

Description

NVIDIA HDMI Audio Driver

Version du produit

1.2.23.3

Compagnie

NVIDIA Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

nvlddmkm**Description du service**

nvlddmkm

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\nvlddmkm.sys

Description

NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 280.19

Version du produit

8.17.12.8019

Compagnie

NVIDIA Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

nvraid**Description du service**

nvraid

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\nvraid.sys

Description

NVIDIA® nForce(TM) RAID Driver

Version du produit

10.6.0.16

Compagnie

NVIDIA Corporation

Taille

145.56 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

nvstor**Description du service**

nvstor

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\nvstor.sys

Description

NVIDIA® nForce(TM) Sata Performance Driver

Version du produit

10.6.0.16

Compagnie

NVIDIA Corporation

Taille

163.56 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

nv_agp**Description du service**

NVIDIA nForce AGP Bus Filter

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\NV_AGP.SYS

Description

Filtre AGP NForce NT

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

120.08 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ohci1394

Description du service

1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy)

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\ohci1394.sys

Description

1394 OpenHCI Port Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

71.13 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

parport

Description du service

Parallel port driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\parport.sys

Description

Pilote de port parallèle

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

95 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

partmgr

Description du service

Gestionnaire de partitions

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\partmgr.sys

Description

Partition Management Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

74.06 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

pci**Description du service**

Pilote de bus PCI

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\pci.sys

Description

Énumérateur Plug-and-Play PCI pour NT

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

179.56 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

pciide**Description du service**

pciide

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\pciide.sys

Description

Generic PCI IDE Bus Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

12.06 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

pcmcia**Description du service**

pcmcia

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\pcmcia.sys

Description

Pilote de bus PCMCIA

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

215.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

pcw

Description du service

Performance Counters for Windows Driver

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\pcw.sys

Description

Performance Counters for Windows Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

49.58 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

peauth

Description du service

PEAUTH

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\peauth.sys

Description

Protected Environment Authentication and Authorization Export Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Automatique

PID du service

0

pptpminiport

Description du service

Miniport WAN (PPTP)

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\raspptp.sys

Description

Peer-to-Peer Tunneling Protocol

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

processor**Description du service**

Processor Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\processr.sys

Description

Processor Device Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

59 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

psched**Description du service**

Planificateur de paquets QoS

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\pacer.sys

Description

Planificateur de paquets QoS

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

QWAVE

ql2300**Description du service**

ql2300

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\ql2300.sys

Description

QLogic Fibre Channel Stor Miniport Driver

Version du produit

9.1.8.6

Compagnie

QLogic Corporation

Taille

1.45 Mo

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ql40xx**Description du service**

ql40xx

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\ql40xx.sys

Description

QLogic iSCSI Storport Miniport Driver

Version du produit

2.1.3.20

Compagnie

QLogic Corporation

Taille

125.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

qwavedrv**Description du service**

Pilote QWAVE

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\qwavedrv.sys

Description

Pilote du support de Microsoft Quality Windows Audio Video Experience (qWave)

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

45.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

QWAVE

rasacd

Description du service

Remote Access Auto Connection Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\rasacd.sys

Description

RAS Automatic Connection Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

RasAuto

rasagilevpn

Description du service

WAN Miniport (IKEv2)

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\agilevpn.sys

Description

RAS Agile Vpn Miniport Call Manager

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

rasl2tp

Description du service

Miniport WAN (L2TP)

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\rasl2tp.sys

Description

RAS L2TP mini-port/call-manager driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

rasppoe**Description du service**

Pilote PPPOE d'accès à distance

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\rasppoe.sys

Description

RAS PPPoE mini-port/call-manager driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

rassstp**Description du service**

Miniport WAN (SSTP)

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\rassstp.sys

Description

RAS SSTP Miniport Call Manager

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

rdbss**Description du service**

Sous-système de mise en mémoire tampon redirigée

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\rdbss.sys

Description

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

UmRdpService, RDPDR, SessionEnv, Netlogon, Browser, LanmanWorkstation, mrxsmb20, mrxsmb10, mrxsmb, WebClient, MRxDAV, CSC

rdpbus

Description du service

Remote Desktop Device Redirector Bus Driver

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\rdpbus.sys

Description

Microsoft RDP Bus Device driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

rdpcdd

Description du service

RDPCDD

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\rdpcdd.sys

Description

RDP Miniport

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

rdpdr

Description du service

Terminal Server Device Redirector Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\rdpdr.sys

Description

Microsoft RDP Device redirector

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

UmRdpService

rdpencdd

Description du service

RDP Encoder Mirror Driver

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\rdpencdd.sys

Description

RDP Encoder Miniport

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

rdprefmp

Description du service

Reflector Display Driver used to gain access to graphics data

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\rdprefmp.sys

Description

RDP Reflector Driver Miniport

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

rdpwd

Description du service

RDP Winstation Driver

Statut du service

Arrêté

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

rdyboost**Description du service**

ReadyBoost

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys

Description

ReadyBoost Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

209.08 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

rspndr**Description du service**

Link-Layer Topology Discovery Responder

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\rspndr.sys

Description

Link-Layer Topology Responder Driver for NDIS 6

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Automatique

PID du service

0

rtl8167**Description du service**

Realtek 8167 NT Driver

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\rt64win7.sys

Description

Realtek 8101E/8168/8169 NDIS 6.20 64-bit Driver

Version du produit

7.2.1125.2008

Compagnie

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

s3cap**Description du service**

s3cap

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\vms3cap.sys

Description

Microsoft S3 Emulated Device Cap Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

6.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

sbp2port**Description du service**

sbp2port

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\sbp2port.sys

Description

SBP-2 Protocol Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

101.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

scfilter**Description du service**

Pilote de filtre de classe PnP de carte à puce

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\scfilter.sys

Description

Pilote de filtre de lecteur de carte à puce Microsoft

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

secdrv**Description du service**

Security Driver

Statut du service

En exécution

Démarrage du service

Automatique

PID du service

0

serenum**Description du service**

Pilote de filtre Serenum

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\serenum.sys

Description

Serial Port Enumerator

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

serial**Description du service**

Pilote de port série

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\serial.sys

Description

Pilote de périphérique série

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

sermouse

Description du service

Serial Mouse Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\sermouse.sys

Description

Pilote de filtre souris série

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

26 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

sffdisk**Description du service**

Pilote de classe de stockage SFF

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\sffdisk.sys

Description

Small Form Factor Disk Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

14 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

sffp_mmc**Description du service**

Pilote de protocole de stockage SFF pour MMC

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\sffp_mmc.sys

Description

Small Form Factor MMC Protocol Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

13.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

sffp_sd**Description du service**

Pilote de protocole de stockage SFF pour SDBus

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\sffp_sd.sys

Description

Small Form Factor SD Protocol Driver

Version du produit

6.1.7600.16438

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

14 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

sfloppy**Description du service**

High-Capacity Floppy Disk Drive

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\sfloppy.sys

Description

SCSI Floppy Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

16.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

sisraid2**Description du service**

SiSRaid2

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\sisraid2.sys

Description

SiS RAID Stor Miniport Driver

Version du produit

5.1.1039.2600

Compagnie

Silicon Integrated Systems Corp.

Taille

42.56 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

sisraid4

Description du service

SiSRaid4

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\sisraid4.sys

Description

SiS AHCI Stor-Miniport Driver

Version du produit

6.1.6918.0

Compagnie

Silicon Integrated Systems

Taille

78.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

smb

Description du service

Protocoles TCP/IP et TCP/IPv6 orienté messages (session SMB)

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\smb.sys

Description

SMB Transport driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

spldr

Description du service

Security Processor Loader Driver

Statut du service

En exécution

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

srv**Description du service**

Pilote de serveur SMB 1.xxx

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\srv.sys

Description

Server driver

Version du produit

6.1.7600.16806

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

HomeGroupListener, Browser, LanmanServer

srv2**Description du service**

Pilote de serveur SMB 2.xxx

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\srv2.sys

Description

Smb 2.0 Server driver

Version du produit

6.1.7600.16806

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

HomeGroupListener, Browser, LanmanServer, srv

srvnet**Description du service**

srvnet

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\srvnet.sys

Description

Server Network driver

Version du produit

6.1.7600.16806

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

HomeGroupListener, Browser, LanmanServer, srv, srv2

stexstor

Description du service

stexstor

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\stexstor.sys

Description

Promise SuperTrak EX Series Driver for Windows

Version du produit

5.0.1.1

Compagnie

Promise Technology

Taille

24.08 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

storflt

Description du service

Pilote de filtre d'accélération de bus VMBus

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\vmstorfl.sys

Description

Virtual Storage Filter Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

45.58 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

storvsc

Description du service

storvsc

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\storvsc.sys

Description

Storage VSC Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

34.08 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

swenum**Description du service**

Pilote de bus logiciel

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\swenum.sys

Description

Plug and Play Software Device Enumerator

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

tcpip**Description du service**

Pilote du protocole TCP/IP

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

Description

Pilote TCP/IP

Version du produit

6.1.7600.16839

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

1.81 Mo

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

Imhosts, NetBT, iphlpsvc, Dnscache, WinHttpAutoProxySvc, Dhcp, tdx, tcpipreg, TCPIP6, Smb, PolicyAgent, WwanSvc, HomeGroupProvider, netprofm, NlaSvc, IPNAT, IpFilterDriver

tcpip6

Description du service
Microsoft IPv6 Protocol Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\tcpip.sys

Description

Pilote TCP/IP

Version du produit

6.1.7600.16839

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

tcpipreg

Description du service

TCP/IP Registry Compatibility

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\tcpipreg.sys

Description

TCP/IP Registry Compatibility Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Automatique

PID du service

0

tdpipe

Description du service

TDPIPE

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\tdpipe.sys

Description

Named Pipe Transport Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

tdtcp

Description du service

TDTCP

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\tdtcp.sys

Description

TCP Transport Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

tdx

Description du service

Pilote de prise en charge TDI héritée NetIO

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\tdx.sys

Description

TDI Translation Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

Imhosts, NetBT, iphlpsvc, Dnscache, WinHttpAutoProxySvc, Dhcp

termdd

Description du service

Pilote de périphérique terminal

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\termdd.sys

Description

Remote Desktop Server Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

Dependances du service

tssecsrv**Description du service**

Remote Desktop Services Security Filter Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\tssecsrv.sys

Description

TS Security Filter Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

tunnel**Description du service**

Pilote de carte miniport Microsoft Tunnel

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\tunnel.sys

Description

Pilote d'interface de tunnel Microsoft

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

uagp35**Description du service**

Microsoft AGPv3.5 Filter

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\UAGP35.SYS

Description

Filtre MS AGPv3.5

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

62.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

udfs**Description du service**

udfs

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\udfs.sys

Description

UDF File System Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Désactivé

PID du service

0

uliagpkx**Description du service**

Uli AGP Bus Filter

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\ULIAGPKX.SYS

Description

Filtre ULi AGPv3.0 pour plateformes à processeur K8/9

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

63.08 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

umbus**Description du service**

Pilote d'énumérateur UMBus

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\umbus.sys

Description

User-Mode Bus Enumerator

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel
PID du service
0

umpass

Description du service

Microsoft UMPass Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\umpass.sys

Description

Generic pass-through driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

9.50 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

usbccgp

Description du service

Pilote parent générique USB Microsoft

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\usbccgp.sys

Description

USB Common Class Generic Parent Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

usbcir

Description du service

eHome Infrared Receiver (USBCIR)

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\usbcir.sys

Description

USB Consumer IR Driver for eHome

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

98 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

usbehci**Description du service**

Pilote miniport de contrôleur d'hôte amélioré Microsoft USB 2.0

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\usbehci.sys

Description

EHCI eUSB Miniport Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

usbhub**Description du service**

Pilote de concentrateur standard USB Microsoft

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\usbhub.sys

Description

Default Hub Driver for USB

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

usbohci**Description du service**

Microsoft USB Open Host Controller Miniport Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\usbohci.sys

Description

OHCI USB Miniport Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

25 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

usbprint

Description du service

Classe d'imprimantes USB Microsoft

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\usbprint.sys

Description

USB Printer driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

usbscan

Description du service

Pilote de scanner USB

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\usbscan.sys

Description

USB Scanner Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

usbstor

Description du service

Pilote de stockage de masse USB

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\usbstor.sys

Description

USB Mass Storage Class Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

usbuhci**Description du service**

Pilote miniport de contrôleur hôte universel USB Microsoft

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\usbuhci.sys

Description

UHCI USB Miniport Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

vdrvroot**Description du service**

Pilote d'énumérateur de lecteur virtuel Microsoft

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\vdrvroot.sys

Description

Énumérateur racine de lecteur virtuel

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

35.58 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

vga**Description du service**

vga

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\vgapnp.sys

Description

VGA/Super VGA Video Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

vgasave

Description du service

VgaSave

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\vga.sys

Description

VGA/Super VGA Video Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

28.50 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

vhdmp

Description du service

vhdmp

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\vhdmp.sys

Description

VHD Miniport Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

212.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

viaide

Description du service

viaide

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\viaide.sys

Description

VIA Generic PCI IDE Bus Driver

Version du produit

6.0.6000.170

Compagnie

VIA Technologies, Inc.

Taille

17.08 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

vmbus**Description du service**

Bus VMBus

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\vmbus.sys

Description

Virtual Machine Bus

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

195.58 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

vmbushid**Description du service**

VMBusHID

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\VMBusHID.sys

Description

Microsoft VMBus HID Miniport

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

21.25 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

volmgr**Description du service**

Pilote du Gestionnaire de volume

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\volmgr.sys

Description

Volume Manager Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

70.08 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

volmgrx

Description du service

Gestionnaire de volumes dynamiques

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\volmgrx.sys

Description

Pilote d'extension du gestionnaire de volumes

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

355.06 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

volsnap

Description du service

Volumes de stockage

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys

Description

Pilote de cliché instantané du volume

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

288.08 Ko

Démarrage du service

Inconnu
PID du service
0

vsmraid

Description du service

vsmraid

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\vsmraid.sys

Description

VIA RAID DRIVER FOR AMD-X86-64

Version du produit

6.0.6000.6210

Compagnie

VIA Technologies Inc.,Ltd

Taille

158.08 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

vwifibus

Description du service

Pilote de bus WiFi virtuel

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\vwifibus.sys

Description

Pilote de bus WiFi virtuel

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

vwifflt

Description du service

Virtual WiFi Filter Driver

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\vwifflt.sys

Description

Virtual WiFi Filter Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

wacompen**Description du service**

Wacom Serial Pen HID Driver

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\wacompen.sys

Description

Wacom Serial Pen Tablet HID Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

27.13 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wanarp**Description du service**

Pilote ARP IP d'accès à distance

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\wanarp.sys

Description

MS Remote Access and Routing ARP Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wanarpv6**Description du service**

Pilote ARP IPv6 d'accès à distance

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\wanarp.sys

Description

MS Remote Access and Routing ARP Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation
Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

wd

Description du service

Wd

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\wd.sys

Description

Microsoft Watchdog Timer Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

20.56 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wdf01000

Description du service

Kernel Mode Driver Frameworks service

Statut du service

En exécution

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys

Description

Runtime de l'infrastructure de pilotes en mode noyau

Version du produit

1.9.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

639.58 Ko

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

wfplwf

Description du service

WFP Lightweight Filter

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\wfplwf.sys

Description

WFP NDIS 6.20 Lightweight Filter Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Inconnu

PID du service

0

wimmount**Description du service**

WIMMount

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\wimmount.sys

Description

Wim file system Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

wmiacpi**Description du service**

Microsoft Windows Management Interface for ACPI

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\wmiacpi.sys

Description

Windows Management Interface for ACPI

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

ws2ifsl**Description du service**

Pilote IFS Winsock

Statut du service

Arrêté

Chemin

C:\Windows\System32\drivers\ws2ifsl.sys

Description

Couche IFS Winsock2

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Taille

21 Ko

Démarrage du service

Désactivé

PID du service

0

wudfpf

Description du service

User Mode Driver Frameworks Platform Driver

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\wudfpf.sys

Description

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

Dependances du service

WbioSrv, wudfsvc

wudfrd

Description du service

WUDFRd

Statut du service

Arrêté

Chemin

system32\drivers\wudfrd.sys

Description

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector

Version du produit

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

bdfsfltr

Description du service

bdfsfltr

Statut du service

En exécution

Chemin

system32\drivers\bdfsfltr.sys

Description

BitDefender AntiVirus FS filter driver

Version du produit

3.0.0.0

Compagnie

BitDefender

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

driverhardwarev2x64**Description du service**

driverhardwarev2x64

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\program files\ma-config.com\Drivers\driverhardwarev2x64.sys

Description

Driver NT Ma-Config.com

Version du produit

5.1.2.3

Compagnie

CybelSoft

Taille

16.25 Ko

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0

cpuz135**Description du service**

cpuz135

Statut du service

En exécution

Chemin

c:\windows\temp\cpuz135\cpuz135_x64.sys

Démarrage du service

Manuel

PID du service

0



Journal Application

événement 1

Date de l'événement

16/08/2011 23:26:56

Source de l'événement

Windows Search Service

ID de l'événement

1008

Type de l'événement

Warning

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le service Windows Search démarre et tente de supprimer l'ancien index de recherche {Raison : Réinitialisation totale de l'index}.

événement 2

Date de l'événement

16/08/2011 23:33:44

Source de l'événement

Microsoft-Windows-User Profiles Service

ID de l'événement

1530

Type de l'événement

Warning

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Windows a détecté que votre fichier de Registre est toujours utilisé par d'autres applications ou services. Le fichier va être déchargé. Les applications ou services qui ont accès à votre Registre risquent de ne pas fonctionner correctement après cela.

DÉTAIL -

1 user registry handles leaked from

\\Registry\User\S-1-5-21-667289315-3474445652-1536657574-1000:

Process 452 (\\Device\\HarddiskVolume6\\Windows\\System32\\winlogon.exe) has opened key

\\REGISTRY\\USER\\S-1-5-21-667289315-3474445652-1536657574-1000

événement 3

Date de l'événement

16/08/2011 23:40:08

Source de l'événement

SideBySide

ID de l'événement

80

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

La création du contexte d'activation a échoué pour

« D:\Users\marty\Downloads\SoftonicDownloader_pour_youtube-downloader-hd.exe ». Erreur dans le fichier de manifeste ou de stratégie « » à la ligne .

Une version de composant nécessaire à l'application est en conflit avec une autre version de composant déjà active.

Les composants en conflit sont :

Composant 1 : C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_421189da2b7fabfc.manifest.

Composant 2 : C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_fa645303170382f6.manifest.

événement 4

Date de l'événement

16/08/2011 23:40:08

Source de l'événement

SideBySide

ID de l'événement

80

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

La création du contexte d'activation a échoué pour

« D:\Users\marty\Downloads\SoftonicDownloader_pour_free-youtube-download.exe ». Erreur dans le fichier de manifeste ou de stratégie « » à la ligne .

Une version de composant nécessaire à l'application est en conflit avec une autre version de composant déjà active.

Les composants en conflit sont :

Composant 1 : C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_421189da2b7fabfc.manifest.

Composant 2 : C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_fa645303170382f6.manifest.

événement 5

Date de l'événement

16/08/2011 23:40:19

Source de l'événement

SideBySide

ID de l'événement

80

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

La création du contexte d'activation a échoué pour
« D:\Users\marty\Downloads\Programs\SoftonicDownloader_pour_graphcalc.exe ». Erreur dans
le fichier de manifeste ou de stratégie « » à la ligne .

Une version de composant nécessaire à l'application est en conflit avec une autre version de
composant déjà active.

Les composants en conflit sont :

Composant 1 : C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b6
4144ccf1df_6.0.7600.16385_none_421189da2b7fabfc.manifest.

Composant 2 : C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595
b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_fa645303170382f6.manifest.

événement 6

Date de l'événement

17/08/2011 01:38:34

Source de l'événement

Wlcntfy

ID de l'événement

6004

Type de l'événement

Warning

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Échec de l'abonné aux notifications Winlogon lors d'un événement de notification critique.

événement 7

Date de l'événement

17/08/2011 01:38:37

Source de l'événement

Application Error

ID de l'événement

1000

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Nom de l'application défaillante nvSCPAPISvr.exe, version : 7.17.12.8019, horodatage :
0x4e2efd31

Nom du module défaillant : unknown, version : 0.0.0.0, horodatage : 0x00000000

Code d'exception : 0xc0000005

Décalage d'erreur : 0x748a6a34

ID du processus défaillant : 0x334

Heure de début de l'application défaillante : 0x01cc5c7e40ca7c24

Chemin d'accès de l'application défaillante : C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D
Vision\nvSCPAPISvr.exe

Chemin d'accès du module défaillant: unknown

ID de rapport : 9ff2c23f-c871-11e0-8f6d-aab4495f21c1

événement 8

Date de l'événement

17/08/2011 01:41:24

Source de l'événement

Windows Search Service

ID de l'événement

1008

Type de l'événement

Warning

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le service Windows Search démarre et tente de supprimer l'ancien index de recherche {Raison : Application demandée}.

Journal Système

événement 1

Date de l'événement

16/08/2011 23:26:03

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :0" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.2.
L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 2

Date de l'événement

16/08/2011 23:26:06

Source de l'événement

Server

ID de l'événement

2505

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le serveur n'a pas pu se lier au transport \\Device\NetBT_Tcpip_{CA900B51-2543-4C05-9903-38930E162D6D} car un autre ordinateur du réseau porte le même nom. Le serveur n'a pas pu démarrer.

événement 3

Date de l'événement

16/08/2011 23:26:06

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :20" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.2.
L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 4

Date de l'événement

16/08/2011 23:26:23

Source de l'événement

Server

ID de l'événement

2505

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le serveur n'a pas pu se lier au transport
\Device\NetBT_Tcpip_{EA1357B5-DF2C-43F7-9752-67591B1445A6} car un autre ordinateur du réseau porte le même nom. Le serveur n'a pas pu démarrer.

événement 5

Date de l'événement

16/08/2011 23:26:23

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :20" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.3.
L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 6

Date de l'événement

16/08/2011 23:26:24

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :0" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.3.
L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 7

Date de l'événement

16/08/2011 23:27:02

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :0" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.2.
L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 8

Date de l'événement

16/08/2011 23:27:02

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :0" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.3.
L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 9

Date de l'événement

16/08/2011 23:33:49

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4001

Type de l'événement

Warning

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le Service d'autoconfiguration WLAN s'est arrêté correctement.

événement 10

Date de l'événement

16/08/2011 23:36:03

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :0" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.2.
L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 11

Date de l'événement

16/08/2011 23:36:06

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :0" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.3.
L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 12

Date de l'événement

16/08/2011 23:36:08

Source de l'événement

Server

ID de l'événement

2505

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le serveur n'a pas pu se lier au transport
\Device\NetBT_Tcpip_{CA900B51-2543-4C05-9903-38930E162D6D} car un autre ordinateur du
réseau porte le même nom. Le serveur n'a pas pu démarrer.

événement 13

Date de l'événement

16/08/2011 23:36:08

Source de l'événement

Server

ID de l'événement

2505

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le serveur n'a pas pu se lier au transport
\Device\NetBT_Tcpip_{EA1357B5-DF2C-43F7-9752-67591B1445A6} car un autre ordinateur du
réseau porte le même nom. Le serveur n'a pas pu démarrer.

événement 14

Date de l'événement

16/08/2011 23:36:08

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :20" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP
192.168.1.2.
L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par
cet ordinateur.

événement 15

Date de l'événement

16/08/2011 23:36:08

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :20" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.3.

L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 16

Date de l'événement

16/08/2011 23:46:54

Source de l'événement

Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig

ID de l'événement

4001

Type de l'événement

Warning

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le Service d'autoconfiguration WLAN s'est arrêté correctement.

événement 17

Date de l'événement

16/08/2011 23:48:09

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :0" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.2.

L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 18

Date de l'événement

16/08/2011 23:48:12

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :0" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP

192.168.1.3.

L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 19

Date de l'événement

16/08/2011 23:48:17

Source de l'événement

Server

ID de l'événement

2505

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le serveur n'a pas pu se lier au transport
\Device\NetBT_Tcpip_{CA900B51-2543-4C05-9903-38930E162D6D} car un autre ordinateur du réseau porte le même nom. Le serveur n'a pas pu démarrer.

événement 20

Date de l'événement

16/08/2011 23:48:17

Source de l'événement

Server

ID de l'événement

2505

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le serveur n'a pas pu se lier au transport
\Device\NetBT_Tcpip_{EA1357B5-DF2C-43F7-9752-67591B1445A6} car un autre ordinateur du réseau porte le même nom. Le serveur n'a pas pu démarrer.

événement 21

Date de l'événement

16/08/2011 23:48:17

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :20" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP
192.168.1.2.

L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 22

Date de l'événement

16/08/2011 23:48:17

Source de l'événement

NetBT

ID de l'événement

4321

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le nom "MARTY-PC :20" n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP 192.168.1.3.

L'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.6 n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur.

événement 23

Date de l'événement

17/08/2011 01:36:14

Source de l'événement

Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig

ID de l'événement

4001

Type de l'événement

Warning

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le Service d'autoconfiguration WLAN s'est arrêté correctement.

événement 24

Date de l'événement

17/08/2011 01:38:38

Source de l'événement

Service Control Manager

ID de l'événement

7034

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le service NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service s'est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois.

événement 25

Date de l'événement

17/08/2011 01:38:40

Source de l'événement

Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig

ID de l'événement

4001

Type de l'événement

Warning

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le Service d'autoconfiguration WLAN s'est arrêté correctement.

événement 26

Date de l'événement

17/08/2011 01:41:08

Source de l'événement

Service Control Manager

ID de l'événement

7023

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le service Programme d'installation pour les modules Windows s'est arrêté avec l'erreur :
%%16405

événement 27

Date de l'événement

17/08/2011 12:50:19

Source de l'événement

Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient

ID de l'événement

20

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Échec de l'installation : l'installation de la mise à jour suivante a échoué avec l'erreur
0x80070643 : Windows Internet Explorer 9 pour Windows 7 pour ordinateurs à processeur x64.

événement 28

Date de l'événement

17/08/2011 12:50:52

Source de l'événement

Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig

ID de l'événement

4001

Type de l'événement

Warning

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le Service d'autoconfiguration WLAN s'est arrêté correctement.

événement 29

Date de l'événement

17/08/2011 12:53:30

Source de l'événement

DCOM

ID de l'événement

10010

Type de l'événement

Error

Commentaires de l'événement

eventid.net

Description de l'événement

Le serveur {995C996E-D918-4A8C-A302-45719A6F4EA7} ne s'est pas enregistré sur DCOM avant la fin du temps imparti.



Périphériques

Driver 1

Informations générales

Nom du driver

Périphérique d'entrée USB

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

input.inf

Type

hidclass

Identificateur matériel

USB\VID_046D&PID_C01E&REV_2200

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

MX518 Optical Mouse (Périphérique dentrée USB) (0xC01E)

Driver 2

Informations générales

Nom du driver

Horloge système

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0100

Driver installé


Problème sur le driver


Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

0040-0043

Driver 3

Informations générales

Nom du driver

Énumérateur UMBus

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

umbus.inf

Type

system

Identificateur matériel

UMB\UMBUS

Driver installé


Problème sur le driver


Driver 4

Informations générales

Nom du driver

WAN Miniport (PPTP)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

netrasa.inf

Type

net

Identificateur matériel

MS_PPTPMINIPOINT

Driver installé


Problème sur le driver


Driver 5

Informations générales

Nom du driver

ATA Channel 1

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

1B4B-91A4

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 6**

Informations générales

Nom du driver

IEEE 1284.4 compatible printer

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

dot4prt.inf

Type

dot4print

Identificateur matériel

DOT4\VID_03F0&PID_7611&REV_0100&MI_02&PRINT

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 7**

Informations générales

Nom du driver

Atheros AR5005GS Wireless Network Adapter

nom du fabricant

Atheros Communications Inc.

Version

8.0.0.238

Date

10-5-2009

Fichier inf

oem8.inf

Type

net

Identificateur matériel

PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_2051168C&REV_01

Driver installé

Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

FBEF0000-FBEFFFFF

Driver 8

Informations générales

Nom du driver

Souris HID

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

msmouse.inf

Type

mouse

Identificateur matériel

HID\VID_046D&PID_C01E&REV_2200

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

MX518 Optical Mouse (Périphérique d'entrée USB) (0xC01E)

Driver 9

Informations générales

Nom du driver

Port racine Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express 7 - 340E

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_340E&SUBSYS_340E1849&REV_13

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 10

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur SMBus de la famille Intel(R) ICH10 - 3A30

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A30&SUBSYS_3A301849&REV_00

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang mémoire

Rang mémoire

F7CFE000-F7CFE0FF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

0400-041F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 31 / 3

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller (0x8086,0x3A30)

Type

Bus Série (0x0C)

Sous-type

Smbus (0x05)

Identifiant de révision

0x00

Driver 11

Informations générales

Nom du driver

Compteur d'événement de haute précision

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0103

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

FED00000-FED003FF

Driver 12

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur hôte étendu Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A3C

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A3C&SUBSYS_3A3C1849&REV_00

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

F7CFC000-F7CFC3FF

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 26 / 7

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 (0x8086,0x3A3C)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Driver 13

Informations générales

Nom du driver

Périphérique USB composite

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usb.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\VID_046D&PID_C50C&REV_2240

Driver installé**Problème sur le driver**

Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique USB composite) (0xC50C)

Driver 14

Informations générales

Nom du driver

WAN Miniport (SSTP)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

netsstpa.inf

Type

net

Identificateur matériel

MS_SSTPMINIPORT

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 15**

Informations générales

Nom du driver

WDC WD1002FAEX-00Y9A0 ATA Device

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

disk.inf

Type

diskdrive

Identificateur matériel

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 16**

Informations générales

Nom du driver

Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

cpu.inf

Type

processor

Identificateur matériel

ACPI\GENUINEINTEL_-INTEL64_FAMILY_6_MODEL_26

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 17**

Informations générales

Nom du driver

Carte Microsoft ISATAP

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

nettun.inf

Type

net

Identificateur matériel

*ISATAP

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 18**

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur d'accès direct en mémoire

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0200

Driver installé



Problème sur le driver



Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

0000-000F

Rang Ports E/S

0081-0083

Rang Ports E/S

0087-0087

Rang Ports E/S

0089-008B

Rang Ports E/S

008F-008F

Rang Ports E/S

00C0-00DF

Driver 19

Informations générales

Nom du driver

Périphérique clavier PIH

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

keyboard.inf

Type

keyboard

Identificateur matériel

HID\VID_046D&PID_C50C&REV_2240&MI_00

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique USB composite) (0xC50C)

Driver 20

Informations générales

Nom du driver

Remote Desktop Device Redirector Bus

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

rdpbus.inf

Type

system

Identificateur matériel

ROOT\RDPBUS

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 21

Informations générales

Nom du driver

Périphérique d'entrée USB

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

input.inf

Type

hidclass

Identificateur matériel

USB\VID_046D&PID_C50C&REV_2240&MI_00

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique USB composite) (0xC50C)

Driver 22

Informations générales

Nom du driver

Carte Microsoft ISATAP #2

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date
6-21-2006

Fichier inf
nettun.inf

Type
net

Identificateur matériel
*ISATAP

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 23

Informations générales

Nom du driver
Deskjet F2400 (DOT4PRINT)

nom du fabricant
Hewlett-Packard

Version
60.63.211.0

Date
9-17-2008

Fichier inf
oem5.inf

Type
dot4print

Identificateur matériel
DOT4PRT\VID_03F0&PID_7611&REV_0100&MI_02

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 24

Informations générales

Nom du driver
Contrôleur IDE standard double canal PCI

nom du fabricant
Microsoft

Version
6.1.7600.16385

Date
6-21-2006

Fichier inf
mshdc.inf

Type
hdc

Identificateur matériel
PCI\VEN_1B4B&DEV_91A3&SUBSYS_91A31849&REV_11

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

F7EFF000-F7EFF7FF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

B080-B087

Rang Ports E/S

B000-B003

Rang Ports E/S

AC00-AC07

Rang Ports E/S

A880-A883

Rang Ports E/S

A800-A80F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

2 / 0 / 0

Nom du vendeur

Marvell Technology Group Ltd. (0x1B4B)

Nom du périphérique

Marvell 91xx SATA 6G Controller (0x1B4B,0x91A3)

Type

Stockage (0x01)

Sous-type

IDE (0x01)

Identifiant de révision

0x11

Driver 25

Informations générales

Nom du driver

Port de communication (COM1)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

msports.inf

Type

ports

Identificateur matériel

ACPI\PNP0501

Driver installé



Problème sur le driver



Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

03F8-03FF

Driver 26

Informations générales

Nom du driver

Pilote clavier de Terminal Server

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ROOT\RDP_KBD

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 27**

Informations générales

Nom du driver

Registres Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad - 3422

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3422&SUBSYS_00000000&REV_13

Driver installé**Problème sur le driver**

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 20 / 1

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers (0x8086,0x3422)

Type

Système (0x08)

Sous-type

PIC (0x00)

Identifiant de révision

0x13

Driver 28

Informations générales

Nom du driver

Concentrateur USB racine

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\ROOT_HUB&VID8086&PID3A36&REV0000

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Driver 29

Informations générales

Nom du driver

Teredo Tunneling Pseudo-Interface

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

nettun.inf

Type

net

Identificateur matériel

*TEREDO

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 30

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A34

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A34&SUBSYS_3A341849&REV_00

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

7400-741F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 29 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 (0x8086,0x3A34)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Driver 31

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur audio haute définition

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

7-13-2009

Fichier inf

hdaudbus.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A3E&SUBSYS_29201849&REV_00

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang mémoire

Rang mémoire

F7CF8000-F7CFBFFF

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 27 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique
82801Jl (ICH10 Family) HD Audio Controller (0x8086,0x3A3E)

Type

Multimédia (0x04)

Sous-type

Multimédia (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Driver 32

Informations générales

Nom du driver

Haut-parleur système

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0800

Driver installé



Problème sur le driver



Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

0061-0061

Driver 33

Informations générales

Nom du driver

Pilote souris de Terminal Server

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ROOT\RDP_MOU

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 34

Informations générales

Nom du driver

Souris HID

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

msmouse.inf

Type

mouse

Identificateur matériel

HID\VID_046D&PID_C50C&REV_2240&MI_01&COL01

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique USB composite) (0xC50C)

Driver 35

Informations générales

Nom du driver

Bouton de fonctionnalité définie ACPI

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\FIXEDBUTTON

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 36

Informations générales

Nom du driver

Périphérique d'entrée USB

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

input.inf

Type

hidclass

Identificateur matériel

USB\VID_046D&PID_C50C&REV_2240&MI_01

Driver installé**Problème sur le driver**

Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique USB composite) (0xC50C)

Driver 37

Informations générales

Nom du driver

Concentrateur USB racine

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\ROOT_HUB&VID8086&PID3A37&REV0000

Driver installé**Problème sur le driver**

Périphérique USB

Driver 38

Informations générales

Nom du driver

Marvell 91xx Config ATA Device

Identificateur matériel

IDE\PROCESSORMARVELL_91XX_CONFIG_____1.01_____

Code d'erreur

28

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 39**

Informations générales

Nom du driver
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ROOT\SWENUM

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 40

Informations générales

Nom du driver

Bus PCI

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0A08

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

000A0000-000BFFFF

Rang mémoire

000D0000-000DFFFF

Rang mémoire

D0000000-DFFFFFFF

Rang mémoire

F0000000-FED8FFFF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

0000-0CF7

Rang Ports E/S

0D00-FFFF

Driver 41

Informations générales

Nom du driver

Fichier en tant que pilote de volume

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

blbdrive.inf

Type

system

Identificateur matériel

ROOT\BLBDRIVE

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 42

Informations générales

Nom du driver

NVIDIA High Definition Audio

nom du fabricant

NVIDIA Corporation

Version

1.2.23.3

Date

5-10-2011

Fichier inf

oem2.inf

Type

media

Identificateur matériel

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0011&SUBSYS_10DE0101&REV_1001

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 43

Informations générales

Nom du driver

Concentrateur USB racine

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\ROOT_HUB&VID8086&PID3A35&REV0000

Driver installé**Problème sur le driver**

Périphérique USB

Driver 44

Informations générales

Nom du driver

Énumérateur de bus racine UMBus

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

umbus.inf

Type

system

Identificateur matériel

ROOT\UMBUS

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 45**

Informations générales

Nom du driver

Horloge système CMOS/temps réel

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0B00

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

0070-0071

Driver 46

Informations générales

Nom du driver

Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

cpu.inf

Type

processor

Identificateur matériel

ACPI\GENUINEINTEL_-INTEL64_FAMILY_6_MODEL_26

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 47

Informations générales

Nom du driver

Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

cpu.inf

Type

processor

Identificateur matériel

ACPI\GENUINEINTEL_-INTEL64_FAMILY_6_MODEL_26

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 48

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur IDE standard double canal PCI

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

PCI\VEN_1B4B&DEV_91A4&SUBSYS_91A41849&REV_11

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang mémoire

Rang mémoire

F7EFFC00-F7EFFC0F

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

BC00-BC07

Rang Ports E/S

B880-B883

Rang Ports E/S

B800-B807

Rang Ports E/S

B480-B483

Rang Ports E/S

B400-B40F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

2 / 0 / 1

Nom du vendeur

Marvell Technology Group Ltd. (0x1B4B)

Nom du périphérique

88SE91A4 SATA 6Gb/s Controller (0x1B4B,0x91A4)

Type

Stockage (0x01)

Sous-type

IDE (0x01)

Identifiant de révision

0x11

Driver 49

Informations générales

Nom du driver

Registres Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS - 3423

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3423&SUBSYS_00000000&REV_13

Driver installé

✓
Problème sur le driver

✓
Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 20 / 2

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers (0x8086,0x3423)

Type

Système (0x08)

Sous-type

PIC (0x00)

Identifiant de révision

0x13

Driver 50

Informations générales

Nom du driver

Énumérateur de bus composite

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

compositebus.inf

Type

system

Identificateur matériel

ROOT\COMPOSITEBUS

Driver installé

✓
Problème sur le driver

✓
Driver 51

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A35

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A35&SUBSYS_3A351849&REV_00

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

7480-749F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 29 / 1

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 (0x8086,0x3A35)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Driver 52

Informations générales

Nom du driver

Port racine PCI Express 1 de la famille Intel(R) ICH10 - 3A40

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A40&SUBSYS_3A401849&REV_00

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang mémoire

Rang mémoire

D3F00000-D3FFFFFF

Driver 53

Informations générales

Nom du driver

Périphérique de contrôle consommateur conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

hidserv.inf

Type

hidclass

Identificateur matériel

HID\VID_046D&PID_C50C&REV_2240&MI_01&COL02

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique USB composite) (0xC50C)

Driver 54

Informations générales

Nom du driver

Pilote d'énumérateur de lecteur virtuel Microsoft

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ROOT\VDRVROOT

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 55

Informations générales

Nom du driver

Concentrateur USB racine

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\ROOT_HUB&VID8086&PID3A38&REV0000

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Driver 56

Informations générales

Nom du driver

Carte système

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0C01

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

00000000-0009FFFF

Rang mémoire

000C0000-000CFFFF

Rang mémoire

000E0000-000FFFFF

Rang mémoire

00100000-CFFFFFFF

Rang mémoire

FED90000-FFFFFFFF

Driver 57

Informations générales

Nom du driver

Gestionnaire de volume

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ROOT\VOLMGR

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 58

Informations générales

Nom du driver

Carte système

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0C01

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

FBF00000-FBFFFFFF

Rang mémoire

FC000000-FCFFFFFF

Rang mémoire

FD000000-FDFFFFFF

Rang mémoire

FE000000-FEBFFFFFF

Rang mémoire

FEC8A000-FEC8AFFF

Rang mémoire

FED10000-FED10FFF

Driver 59

Informations générales

Nom du driver

Concentrateur USB racine

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

Driver installé**Problème sur le driver**

Périphérique USB

Driver 60

Informations générales

Nom du driver

Universal Serial Bus (USB) Controller

Identificateur matériel

PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_01941849&REV_03

Code d'erreur

28

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang mémoire

Rang mémoire

F7DFE000-F7DFFFFF

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

1 / 0 / 0

Nom du vendeur

Vr4181A USB Host or Function Control Unit (0x1033)

Nom du périphérique

uPD720200 USB 3.0 Host Controller (0x1033,0x0194)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x03

Driver 61

Informations générales

Nom du driver

HP Deskjet F2400 series

nom du fabricant

Hewlett-Packard

Version

70.91.312.0

Date

4-16-2009

Fichier inf

oem4.inf

Type

printer

Identificateur matériel

USBPRINT\HPDESKJET_F2400_SERI2386

Driver installé

Problème sur le driver



Driver 62

Informations générales

Nom du driver

Ressources de la carte mère

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0C02

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

FEC00000-FEC00FFF

Rang mémoire

FEE00000-FEE00FFF

Rang mémoire

FEC8A000-FEC8AFFF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

0060-0060

Rang Ports E/S

0064-0064

Driver 63

Informations générales

Nom du driver

Pont Intel(R) 82801 PCI - 244E

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_244E1849&REV_90

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

FBE00000-FBEFFFFFF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

E000-EFFF

Driver 64

Informations générales

Nom du driver

NVIDIA High Definition Audio

nom du fabricant

NVIDIA Corporation

Version

1.2.23.3

Date

5-10-2011

Fichier inf

oem2.inf

Type

media

Identificateur matériel

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0011&SUBSYS_10DE0101&REV_1001

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 65

Informations générales

Nom du driver

Registres Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub System Management - 342E

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_342E&SUBSYS_00000000&REV_13

Driver installé



Problème sur le driver



Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 20 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers (0x8086,0x342E)

Type

Système (0x08)

Sous-type

PIC (0x00)

Identifiant de révision

0x13

Driver 66

Informations générales

Nom du driver

Périphérique conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

input.inf

Type

hidclass

Identificateur matériel

HID\VID_046D&PID_C50C&REV_2240&MI_01&COL03

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique USB composite) (0xC50C)

Driver 67

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A36

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A36&SUBSYS_3A361849&REV_00

Driver installé



Problème sur le driver



Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

7800-781F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 29 / 2

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 (0x8086,0x3A36)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Driver 68

Informations générales

Nom du driver

Port racine PCI Express 6 de la famille Intel(R) ICH10 - 3A4A

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A4A&SUBSYS_3A4A1849&REV_00

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

F7F00000-F7FFFFFF

Rang mémoire

D3E00000-D3FFFFFF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

C000-CFFF

Driver 69

Informations générales

Nom du driver

Ressources de la carte mère

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0C02

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang mémoire

Rang mémoire

FED1C000-FED1FFFF

Rang mémoire

FED20000-FED3FFFF

Rang mémoire

FED40000-FED8FFFF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

0010-001F

Rang Ports E/S

0022-003F

Rang Ports E/S

0044-005F

Rang Ports E/S

0062-0063

Rang Ports E/S

0065-006F

Rang Ports E/S

0072-007F

Rang Ports E/S

0080-0080

Rang Ports E/S

0084-0086

Rang Ports E/S

0088-0088

Rang Ports E/S

008C-008E

Rang Ports E/S

0090-009F

Rang Ports E/S

00A2-00BF

Rang Ports E/S

00E0-00EF

Rang Ports E/S

04D0-04D1

Rang Ports E/S

0800-087F

Rang Ports E/S

0500-057F

Driver 70

Informations générales

Nom du driver

Concentrateur USB racine

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\ROOT_HUB&VID8086&PID3A39&REV0000

Driver installé**Problème sur le driver**

Périphérique USB

Driver 71

Informations générales

Nom du driver

Ressources de la carte mère

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0C02

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang mémoire

Rang mémoire

E0000000-EFFFFFFF

Driver 72

Informations générales

Nom du driver

Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

cpu.inf

Type

processor

Identificateur matériel

ACPI\GENUINEINTEL_-INTEL64_FAMILY_6_MODEL_26

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 73**

Informations générales

Nom du driver

Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

cpu.inf

Type

processor

Identificateur matériel

ACPI\GENUINEINTEL_-INTEL64_FAMILY_6_MODEL_26

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 74**

Informations générales

Nom du driver

Concentrateur USB racine

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID3A3C&REV0000

Driver installé

Problème sur le driver

✓
Périphérique USB

Driver 75

Informations générales

Nom du driver

Ressources de la carte mère

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNPOC02

Driver installé

✓ Problème sur le driver

✓
Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

0290-029F

Driver 76

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur audio haute définition

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

7-13-2009

Fichier inf

hdaudbus.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_10DE&DEV_0BE9&SUBSYS_080110B0&REV_A1

Driver installé

✓ Problème sur le driver

✓
Rang mémoire

Rang mémoire

FBDFC000-FBDFFFFF

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

6 / 0 / 1

Nom du vendeur

nVidia Corporation (0x10DE)

Nom du périphérique

GF106 High Definition Audio Controller (0x10DE,0x0BE9)

Type

Multimédia (0x04)

Sous-type

Multimédia (0x03)

Identifiant de révision

0xA1

Driver 77

Informations générales

Nom du driver

Périphérique conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

input.inf

Type

hidclass

Identificateur matériel

HID\VID_046D&PID_C50C&REV_2240&MI_01&COL04

Driver installé**Problème sur le driver**

Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Nom du périphérique

Cordless Desktop S510 (Périphérique USB composite) (0xC50C)

Driver 78

Informations générales

Nom du driver

Port Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub to ESI - 3405

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3405&SUBSYS_34051849&REV_13

Driver installé

✓
Problème sur le driver

✓
Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 0 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port (0x8086,0x3405)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont hôte (0x00)

Identifiant de révision

0x13

Driver 79

Informations générales

Nom du driver

Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers - 3438

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3438&SUBSYS_00000000&REV_13

Driver installé

✓
Problème sur le driver

✓
Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 20 / 3

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers (0x8086,0x3438)

Type

Système (0x08)

Sous-type

PIC (0x00)

Identifiant de révision

0x13

Driver 80

Informations générales

Nom du driver

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A37&SUBSYS_3A371849&REV_00

Driver installé



Problème sur le driver



Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

7880-789F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 26 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 (0x8086,0x3A37)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Driver 81

Informations générales

Nom du driver

Ressources de la carte mère

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0C02

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

FFC00000-FFFFFFFF

Driver 82

Informations générales

Nom du driver

ATA Channel 0

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

INTEL-3A20

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 83

Informations générales

Nom du driver

Concentrateur USB racine

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID3A3A&REV0000

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Driver 84

Informations générales

Nom du driver

NVIDIA High Definition Audio

nom du fabricant

NVIDIA Corporation

Version

1.2.23.3

Date

5-10-2011

Fichier inf

oem2.inf

Type

media

Identificateur matériel

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0011&SUBSYS_10DE0101&REV_1001

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 85

Informations générales

Nom du driver

Coprocasseur arithmétique

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0C04

Driver installé



Problème sur le driver



Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

00F0-00FF

Driver 86

Informations générales

Nom du driver

Périphérique USB composite

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usb.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\VID_03F0&PID_7611&REV_0100

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Hewlett-Packard (0x03F0)

Nom du périphérique

DeskJet F2492 All-in-One (Périphérique USB composite) (0x7611)

Driver 87

Informations générales

Nom du driver

ATA Channel 1

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

INTEL-3A20

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 88

Informations générales

Nom du driver

Périphérique conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

input.inf

Type

hidclass

Identificateur matériel

HID\VID_046D&PID_C50C&REV_2240&MI_01&COL05

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Logitech, Inc. (0x046D)

Driver 89

Informations générales

Nom du driver

Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ROOT\MSSMBIOS

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 90

Informations générales

Nom du driver

Bouton marche-arrêt ACPI

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0C0C

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 91

Informations générales

Nom du driver

NVIDIA GeForce GTS 450

nom du fabricant

NVIDIA

Version

8.17.12.8019

Date

7-23-2011

Fichier inf

oem1.inf

Type

display

Identificateur matériel

PCI\VEN_10DE&DEV_0DC4&SUBSYS_080110B0&REV_A1

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang mémoire

Rang mémoire

F8000000-F8FFFFFF

Rang mémoire

D8000000-DFFFFFFF

Rang mémoire

D4000000-D5FFFFFF

Rang mémoire

000A0000-000BFFFF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

DC00-DC7F

Rang Ports E/S

03B0-03BB

Rang Ports E/S

03C0-03DF

Driver 92

Informations générales

Nom du driver

Port racine Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express 1 - 3408

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3408&SUBSYS_34081849&REV_13

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang mémoire

Rang mémoire

F7E00000-F7EFFFFFF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

A000-BFFF

Driver 93

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur d'interface LPC Intel(R) ICH10R - 3A16

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A16&SUBSYS_3A161849&REV_00

Driver installé



Problème sur le driver



Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 31 / 0

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller (0x8086,0x3A16)

Type

Ponts (0x06)

Sous-type

pont ISA (0x01)

Identifiant de révision

0x00

Driver 94

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A38

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A38&SUBSYS_3A381849&REV_00

Driver installé



Problème sur le driver



Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

7C00-7C1F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 26 / 1

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 (0x8086,0x3A38)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Driver 95

Informations générales

Nom du driver

Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

acpi.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0C14

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 96

Informations générales

Nom du driver

WAN Miniport (IKEv2)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

netavpna.inf

Type

net

Identificateur matériel

MS_AGILEVPNMINIPORT

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 97

Informations générales

Nom du driver

Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

cpu.inf

Type

processor

Identificateur matériel

ACPI\GENUINEINTEL_-INTEL64_FAMILY_6_MODEL_26

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 98

Informations générales

Nom du driver

Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

cpu.inf

Type

processor

Identificateur matériel

ACPI\GENUINEINTEL_-INTEL64_FAMILY_6_MODEL_26

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 99

Informations générales

Nom du driver

ATA Channel 0

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

INTEL-3A26

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 100

Informations générales

Nom du driver

HP Deskjet F2400

nom du fabricant

Hewlett-Packard

Version

8.0.0.0

Date

12-10-2008

Fichier inf

oem7.inf

Type

image

Identificateur matériel

USB\VID_03F0&PID_7611&REV_0100&MI_00

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Hewlett-Packard (0x03F0)

Nom du périphérique

Deskjet F2492 All-in-One (Périphérique USB composite) (0x7611)

Driver 101

Informations générales

Nom du driver

Système compatible ACPI Microsoft

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

acpi.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI_HAL\PNP0C08

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 102**

Informations générales

Nom du driver

NVIDIA High Definition Audio

nom du fabricant

NVIDIA Corporation

Version

1.2.23.3

Date

5-10-2011

Fichier inf

oem2.inf

Type

media

Identificateur matériel

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0011&SUBSYS_10DE0101&REV_1001

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 103**

Informations générales

Nom du driver

WAN Miniport (L2TP)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

netrasa.inf

Type

net

Identificateur matériel

MS_L2TPMINIPORT

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 104**

Informations générales

Nom du driver

ATA Channel 1

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

INTEL-3A26

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 105**

Informations générales

Nom du driver

Moniteur non Plug-and-Play générique

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

monitor.inf

Type

monitor

Identificateur matériel

MONITOR\DEFAULT_MONITOR

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 106**

Informations générales

Nom du driver

ASUS DRW-22B2S ATA Device

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

cdrom.inf

Type

cdrom

Identificateur matériel

IDE\CDROMASUS_DRW-22B2S_____1.02_____

Driver installé

Problème sur le driver



Driver 107

Informations générales

Nom du driver

Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)

nom du fabricant

Microsoft

Version

7.2.1127.2008

Date

5-14-2009

Fichier inf

oem9.inf

Type

net

Identificateur matériel

PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_03

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

D3EFF000-D3EFFFFF

Rang mémoire

D3EF8000-D3EFBFFF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

C800-C8FF

Driver 108

Informations générales

Nom du driver

Prise en charge d'impression USB

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbprint.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\VID_03F0&PID_7611&REV_0100&MI_01

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Nom du périphérique

DeskJet F2492 All-in-One (Périphérique USB composite) (0x7611)

Driver 109

Informations générales

Nom du driver

Port racine Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express 2 - 3409

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3409&SUBSYS_34091849&REV_13

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

F7D00000-F7DFFFFF

Driver 110

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur IDE standard double canal PCI

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A20&SUBSYS_3A201849&REV_00

Driver installé



Problème sur le driver



Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

8C00-8C07

Rang Ports E/S

8880-8883

Rang Ports E/S

8800-8807

Rang Ports E/S

8480-8483

Rang Ports E/S

8400-840F

Rang Ports E/S

8080-808F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 31 / 2

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JL (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller #1 (0x8086,0x3A20)

Type

Stockage (0x01)

Sous-type

IDE (0x01)

Identifiant de révision

0x00

Driver 111

Informations générales

Nom du driver

WAN Miniport (Network Monitor)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

netrasa.inf

Type

net

Identificateur matériel

MS_NDISWANBH

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 112

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A39

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A39&SUBSYS_3A391849&REV_00

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

8000-801F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 26 / 2

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 (0x8086,0x3A39)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Driver 113

Informations générales

Nom du driver

ATA Channel 0

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

1B4B-91A3

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 114**

Informations générales

Nom du driver

WAN Miniport (IP)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

netrasa.inf

Type

net

Identificateur matériel

MS_NDISWANIP

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 115**

Informations générales

Nom du driver

Périphérique High Definition Audio

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

7-13-2009

Fichier inf

hdaudio.inf

Type

media

Identificateur matériel

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_0441&SUBSYS_18492920&REV_1001

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 116**

Informations générales

Nom du driver

Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(R) 82802

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\INT0800

Driver installé**Problème sur le driver**

Rang mémoire
Rang mémoire
FFB00000-FFBFFFFFF
Rang mémoire
FFF00000-FFFFFFF

Driver 117

Informations générales

Nom du driver
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

cpu.inf

Type

processor

Identificateur matériel

ACPI\GENUINEINTEL_-INTEL64_FAMILY_6_MODEL_26

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 118

Informations générales

Nom du driver
HP Deskjet F2400 series (DOT4USB)

nom du fabricant

Hewlett-Packard

Version

1.0.0.0

Date

9-17-2008

Fichier inf

oem6.inf

Type

usb

Identificateur matériel

USB\VID_03F0&PID_7611&REV_0100&MI_02

Driver installé



Problème sur le driver



Périphérique USB

Nom du vendeur

Hewlett-Packard (0x03F0)

Nom du périphérique

Deskjet F2492 All-in-One (Périphérique USB composite) (0x7611)

Driver 119

Informations générales

Nom du driver

ATA Channel 1

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

1B4B-91A3

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 120**

Informations générales

Nom du driver

WAN Miniport (IPv6)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

netrasa.inf

Type

net

Identificateur matériel

MS_NDISWANIPV6

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 121**

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur d'hôte compatible OHCI 1394 VIA

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

1394.inf

Type

1394

Identificateur matériel
PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_30441849&REV_C0

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

FBEEF800-FBEEFFFF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

EC00-EC7F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

7 / 3 / 0

Nom du vendeur

VIA Technologies, Inc. (0x1106)

Nom du périphérique

VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller (0x1106,0x3044)

Type

Bus Série (0x0C)

Sous-type

Firewire (0x00)

Identifiant de révision

0xC0

Driver 122

Informations générales

Nom du driver

Port racine Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express 3 - 340A

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_340A&SUBSYS_340A1849&REV_13

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

F8000000-FBDFFFFFF

Rang mémoire

D4000000-DFFFFFFF

Rang mémoire

000A0000-000BFFFF

Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

D000-DFFF

Rang Ports E/S

03B0-03BB

Rang Ports E/S

03C0-03DF

Driver 123

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur IDE standard double canal PCI

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A26&SUBSYS_3A261849&REV_00

Driver installé



Problème sur le driver



Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

9C00-9C07

Rang Ports E/S

9880-9883

Rang Ports E/S

9800-9807

Rang Ports E/S

9480-9483

Rang Ports E/S

9400-940F

Rang Ports E/S

9080-908F

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 31 / 5

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801Jl (ICH10 Family) 2 port SATA IDE Controller #2 (0x8086,0x3A26)

Type

Stockage (0x01)

Sous-type

IDE (0x01)

Identifiant de révision

0x00

Driver 124

Informations générales

Nom du driver

SAMSUNG HD103SJ ATA Device

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

disk.inf

Type

diskdrive

Identificateur matériel

IDE\DISKSAMSUNG_HD103SJ_____1A)10001

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 125

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur hôte étendu Intel(R) gamme ICH10 USB - 3A3A

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

usbport.inf

Type

usb

Identificateur matériel

PCI\VEN_8086&DEV_3A3A&SUBSYS_3A3A1849&REV_00

Driver installé



Problème sur le driver



Rang mémoire

Rang mémoire

F7CF6000-F7CF63FF

Carte PCI/AGP

Bus/Périphérique/Fonction

0 / 29 / 7

Nom du vendeur

Intel Corporation (0x8086)

Nom du périphérique

82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 (0x8086,0x3A3A)

Type

Bus Séries (0x0C)

Sous-type

USB (0x03)

Identifiant de révision

0x00

Driver 126

Informations générales

Nom du driver

Contrôleur d'interruptions programmable

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

machine.inf

Type

system

Identificateur matériel

ACPI\PNP0000

Driver installé



Problème sur le driver



Rang Ports E/S

Rang Ports E/S

0020-0021

Rang Ports E/S

00A0-00A1

Driver 127

Informations générales

Nom du driver

SyncMaster XL2370(Digital)

nom du fabricant

Samsung

Version

3.0.0.0

Date

5-6-2009

Fichier inf

oem10.inf

Type

monitor

Identificateur matériel

MONITOR\SAM05C4

Driver installé



Problème sur le driver



Driver 128

Informations générales

Nom du driver

WAN Miniport (PPPOE)

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

netrasa.inf

Type

net

Identificateur matériel

MS_PPPOEMINIPOINT

Driver installé**Problème sur le driver****Driver 129**

Informations générales

Nom du driver

ATA Channel 0

nom du fabricant

Microsoft

Version

6.1.7600.16385

Date

6-21-2006

Fichier inf

mshdc.inf

Type

hdc

Identificateur matériel

1B4B-91A4

Driver installé**Problème sur le driver**



Démarrage

**HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon\userinit**

userinit

Chemin complet

userinit.exe

Description

Application d'ouverture de session Userinit

Version

6.1.7600.16385

Compagnie

Microsoft Corporation

**HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon\shell**

shell

Chemin complet

explorer.exe

Description

Explorateur Windows

Version

6.1.7600.16768

Compagnie

Microsoft Corporation

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

hp software update

Chemin complet

c:\program files (x86)\HP\hp software update\hpwuschd2.exe

Description

hpwuSchd Application

Version

80.1.0.0

Compagnie

Hewlett-Packard

Taille du fichier

53.30 Ko

adobe reader speed launcher

Chemin complet

c:\program files (x86)\Adobe\reader 10.0\Reader\reader_sl.exe

Description

Adobe Acrobat SpeedLauncher

Version

10.0.1.434

Compagnie

Adobe Systems Incorporated

Taille du fichier

34.90 Ko

adobe arm

Chemin complet

c:\program files (x86)\common files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

Description

Adobe Reader and Acrobat Manager

Version

1.4.7.0

Compagnie

Adobe Systems Incorporated

Taille du fichier

910.44 Ko

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

google update

Chemin complet

c:\Users\marty\AppData\Local\Google\Update\googleupdate.exe

Description

Programme d'installation de Google

Version

1.2.183.21

Compagnie

Google Inc.

Taille du fichier

132.98 Ko

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

hpdigi~1.lnk

Chemin complet

c:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpdqtra08.exe

Description

HP Digital Imaging Monitor

Version

140.0.0.0

Compagnie

Hewlett-Packard Co.

Taille du fichier

268.63 Ko





Surveillance matérielle

ASRock X58 Extreme3

Tensions

Tensions

Valeur

0.88 V

Valeur minimale

0.88 V

Valeur maximale

0.89 V

Tensions

Valeur

1.85 V

Valeur minimale

1.85 V

Valeur maximale

1.86 V

Tensions

Valeur

3.31 V

Valeur minimale

3.31 V

Valeur maximale

3.31 V

Tensions

Valeur

3.31 V

Valeur minimale

3.31 V

Valeur maximale

3.31 V

Tensions

Valeur

0.06 V

Valeur minimale

0.06 V

Valeur maximale

0.06 V

Tensions

Valeur

1.68 V

Valeur minimale

1.68 V

Valeur maximale

1.68 V

Tensions

Valeur

0.06 V

Valeur minimale

0.06 V

Valeur maximale

0.06 V

Températures

Températures

Valeur

37 °C (98 °F)

Valeur minimale

37 °C (98 °F)

Valeur maximale

37 °C (98 °F)

Températures

Valeur

40 °C (103 °F)

Valeur minimale

40 °C (103 °F)

Valeur maximale

40 °C (103 °F)

Températures

Valeur

128 °C (261 °F)

Valeur minimale

128 °C (261 °F)

Valeur maximale

128 °C (261 °F)

Ventilateurs

Ventilateurs

Valeur

1231 RPM

Valeur minimale

1231 RPM

Valeur maximale

1231 RPM

Ventilateurs

Valeur

1095 RPM

Valeur minimale

1095 RPM

Valeur maximale

1095 RPM

Intel Core i7 950

Températures

Températures

Valeur

46 °C (114 °F)

Valeur minimale

46 °C (114 °F)

Valeur maximale

46 °C (114 °F)

Températures

Valeur

42 °C (107 °F)

Valeur minimale

42 °C (107 °F)

Valeur maximale

42 °C (107 °F)

Températures

Valeur

45 °C (113 °F)

Valeur minimale

45 °C (113 °F)

Valeur maximale

45 °C (113 °F)

Températures

Valeur

42 °C (107 °F)

Valeur minimale

42 °C (107 °F)

Valeur maximale

42 °C (107 °F)

Puissance

Puissance

Valeur

35.62 W

Valeur minimale

35.62 W

Valeur maximale

35.62 W

SAMSUNG HD103SJ

Températures

Températures

Valeur

32 °C (89 °F)

Valeur minimale

32 °C (89 °F)

Valeur maximale

32 °C (89 °F)