



BOR	: Bornier	MTB	: Turbine
CF	: Commutateur four	S	: Résistance de sole
CPU	: Circuit imprimé	V	: Résistance de voute
EC2	: Lampe four	VER	: Ensemble verrouillage
FI	: Filtre antiparasites		
KX	: Klixon		
MEV	: Moteur élément ventilé		
MR	: Turbine		