



BOR : Bornier	MTB : Turbine
CF : Commutateur four	S : Résistance de sole
CPU : Circuit imprimé	V : Résistance de voute
EC2 : Lampe four	VER : Ensemble verrouillage
FI : Filtre antiparasites	
KX : Klixon	
MEV : Moteur élément ventilé	
MR : Turbine	