



oscillograme B




Agrandissement sur la perturbation



KLOUZ M'Hamed	Perturbation Signiale Etincelle	Indice A
	Produit	N° TF001
TunDev	25/07/2014	Page 8/8

oscillograme A



Les perturbations sur le +VCC sont synchrones avec la production des étincelles par la carte bruleur, ces perturbations sont beaucoup plus violentes sans le blindage mis à la masse du signalé THT les perturbations dépassent les 5V et elles sont négatives aussi - 5V.

KLOUZ M'Hamed	Perturbation Alimentation	Indice B
	Produit	N° TF001
TunDev	25/07/2014	Page 7/8