


Montage de 2 LM317 en parallèle : alimentation 3A



LM317 en parallèle

$R2$ ajuste la tension de sortie. $R3$ et $R4$ assurent un équilibrage des courant de sortie. La chute de tension à 3A est de :

$$1.5A \times 0.22 \text{ ohm} = 0.33V$$