

CALCUL DE Rth

Pour trouver Rth on éteint les sources autonomes et on fait apparaître leurs résistances internes et on débranche la charge si il y en a une:

