

Sous sol semi enterré.

J'ai des problèmes d'humidité dans le bureau, chambre et salle de jeux.

Je n'ai aucune ventilation qui prenne de l'air à l'extérieur.

J'ai réalisé une ventilation comme suit pour essayer de ventiler mais ça ne m'enlève pas l'humidité :

- Récupération air dans le garage → air pulsé dans le bureau (bas de la pièce)

- ouvertures avec grilles entre bureau et salle de jeux (mi hauteur des pièces)

- extraction de l'air de la salle de jeux vers le garage (haut de la pièce)

Voici ma configuration, que me conseillez vous ?

Voir schéma sur la feuille suivante

