



Symboles utilisés pour la représentation

Sens de rotation libre :



Sens de la rotation bloquée par opposition :




Forces en opposition et équilibrées sur la couronne



Forces en opposition et équilibrées sur les axes P :





Forces libres sur l'axe O



Ressort d'engrenage monté en compression avec sa ligne d'action des forces aux extrémités

Ressort de compensation, montés en compression




Disques solidaires de l'axe O




Disques solidaires des axes P


Engrenages verts libres sur les axes P




Couronne libre sur l'axe O



ou



Visuel des sens de rotation



La réaction existe toujours dans ce montage. La particularité est que son effet est rendu nul malgré sa présence.

Une représentation de type « Crop-circle » permet de visualiser par une autre approche les différents sens de rotation.

