

Bonjour,
il y a 2 semaines, j'ai trouvé un cocon (?) dans l'encadrement de la fenêtre ? (voir 1ère image dans PDF joint).



Puis j'ai trouvé ces "résidus" tombant sur le bord de l'évier et venant probablement d'un interstice entre une poutre et un mur porteur (voir 2ème image dans PDF joint).



Dans ces résidus, j'ai trouvé une larve (voir 3ème image dans PDF joint).



En faisant des recherches sur internet, je suis souvent arrivé sur votre site!
Sauriez-vous à quoi correspondent ces images ? S'il vous plaît.